

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Jihočeský a Vysočina
Mánesova 1803/3a, České Budějovice
email: budejovice@coi.cz, datová schránka:
ujrd2cm, tel.: +420 387 722 338

Identifikační kód

211806190033406

PROTOKOL O KONTROLE

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, byla vykonána kontrola, z níž se pořizuje následující protokol:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: HUNSGAS s.r.o.
IČO: 25277715
Sídlo: Franzova 125, Brno, 61400
Název dotčené provozovny, adresa: LPG, Romana Havelky 5005, Jihlava, 58601

Datum a čas šetření: 19.6.2018 13:30 - 10.7.2018 10:45

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: ing. Václav Český

číslo průkazu: 000334

Předmět kontroly a zmocňovací ustanovení:

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, pravomoc dle § 7 odst. 2 písm. a), písm. b) a písm. c),
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pravomoc dle § 23 odst. 1, odst. 12, odst. 13 a odst. 14

První kontrolní úkon:

dne: 19.6.2018

§5 odst. 2 c) zák. o kontrole - Kontrolní úkon bezprostředně předcházející předložení průkazu

viz bod č. 1 Protokolu o kontrole

Poslední kontrolní úkon:

dne: 10.7.2018

viz bod č. 2 Protokolu o kontrole

.....
za ČOI - podpisy

10.7.2018

1

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

Kontrolní zjištění

1. Českou obchodní inspekcí, inspektorátem Jihočeský a Vysočina byla zahájena kontrola dne 19. 6. 2018 na čerpací stanici HUNSGAS s.r.o., Romana Havelky 5005, 586 01 Jihlava s následným odběrem vzorku LPG. O provedených kontrolních úkonech byl sepsán úřední záznam, jehož stejnopis tvoří přílohu tohoto protokolu o kontrole.
2. Seznámení s výsledky laboratorních zkoušek odebraného vzorku LPG. Odebraný vzorek LPG byl předán akreditované laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o. Na základě výsledků laboratorních zkoušek odebraného LPG č. 142/21/18/V bylo konstatováno, že tento vzorek je vyhovující.

Číslo vzorku		Číslo zkušebního protokolu	Číslo inspekční zprávy	Výsledek hodnocení pro zkoušené ukazatele
ČOI	SGS			
142/21/18/V	21707	21707	1604/2018	vyhovuje ČSN EN 589+A1(2012)

Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, nárok na plnou náhradu vyhovujících vzorků ve výši 23,80 Kč. Náhrada se neposkytne, jestliže kontrolovaná osoba náhradu nepožaduje. Požaduje-li kontrolovaná osoba náhradu za odebrané vzorky, zašle do 5 - ti dnů od obdržení výsledku posouzení fakturu, se splatností 21 dnů, za odebrané vzorky k rukám Mgr. Martiny Střihavkové, Česká obchodní inspekce, inspektorát v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, 370 21 České Budějovice. Jako plátce uvede Ústřední inspektorát České obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Neodešle-li kontrolovaná osoba fakturu v uvedené lhůtě, má se za to, že kontrolovaná osoba náhradu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 255/2012Sb., o kontrole nepožaduje.

Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, právo podat výše uvedenému kontrolnímu orgánu písemné a zdůvodněné námítky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu.

Přijatá opatření

Nebyla uložena.

Přílohy:

1. ÚZ HUNSGAS 190618