

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Ústecký a Liberecký
Prokopa Diviše 1386/6, Ústí nad Labem
email: ul_coi@coi.cz, datová schránka: hp7dz3u,
tel.: +420 475 209 493

Identifikační kód

241704100405404

PROTOKOL O KONTROLE

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, byla vykonána kontrola, z níž se pořizuje následující protokol:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: HUNSGAS s.r.o.

IČ: 25277715

Sídlo: Franzova 125, Brno, 61400

Název dotčené provozovny, adresa: ČS PRIM, Žižkova 1571/15, Ústí nad Labem, 40001

Datum a čas šetření: 10.4.2017 11:00 - 10.4.2017 12:00

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Radovan Král

číslo průkazu: 4054

Předmět kontroly a zmocňovací ustanovení:

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, pravomoc dle § 7 odst. 2 písm. a), písm. b) a písm. c),
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pravomoc dle § 23 odst. 1, odst. 12, odst. 13 a odst. 14,
Zákon č. 64/1986 Sb., o ČOI, pravomoc dle § 2 odst. 2 písm. a), písm. b), písm. c), § 3 písm. c) a § 7b odst. 12

První kontrolní úkon: dne: 10.4.2017

§5 odst. 2 a) zák. o kontrole - Předložení průkazu nebo pověření ke kontrole

Poslední kontrolní úkon: dne: 10.4.2017

seznámení s PoK

.....
za ČOI - podpisy

10.4.2017
1

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

Kontrolní zjištění

Protokol o kontrole byl sepsán na pracovišti RI ČOI Ústí nad Labem.

Za účelem zjištění jakosti byly při prověrce ČOI, dne 3. 4. 2017 odebrány vzorky pohonných hmot, u majitele pohonných hmot firmy HUNSGAS s.r.o. Ke kontrole kvality motorového paliva LPG – zkapalněných ropných plynů, byl u výše uvedené čerpací stanice odebrán vzorek paliva. O tomto odběru byl sepsán Úřední záznam, který je přílohou č. 1) tohoto Protokolu o kontrole. Stejnopis Úředního záznamu byl ponechán na provozovně.

Odebraný vzorek paliva byl předán k posouzení jakosti společnosti SGS Czech Republic, s.r.o., divize paliv a maziv, U Trati 42, 100 00 Praha 10 – Strašnice, která je inspekčním orgánem typu A, akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 4015.

Společnost vypracovala dne 5. 4. 2017 Inspekční zprávu č. 928/2017, na základě které Vám sdělujeme, že výrobek LPG – zkapalněný ropný plyn – vzorek č. **53/24/17/V**

splnil požadavky stanovené zvláštními předpisy

Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), v platném znění, Vám vznikl nárok na náhradu ceny odebraných vzorků ve výši 22,42 Kč vč. DPH, kterou Vám proplatíme na základě Vámi vystavené faktury (daňového dokladu), kterou zašlete neprodleně na adresu: Česká obchodní inspekce, Prokopa Diviše 6, 400 01 Ústí nad Labem. Jako adresu odběratele na faktuře uveďte Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869. V případě, že na dokladu uvedete příjemce, uveďte Česká obchodní inspekce, Prokopa Diviše 6, 400 01 Ústí nad Labem. Identifikace dodavatele musí odpovídat údajům podle živnostenského oprávnění. V případě, že faktura nebude zaslána do 10 dnů od obdržení dopisu, má se za to, že jste se nároku na náhradu vzdali. Splatnost vaší faktury (daňového dokladu) uvádějte prosím s termínem 21 dnů ode dne jejího vystavení.

Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, právo podat výše uvedenému kontrolnímu orgánu písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu.

Přijatá opatření

Nebyla uložena.

.....
za ČOI - podpisy

10.4.2017
2

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Ústecký a Liberecký
Prokopa Diviše 1386/6, Ústí nad Labem
email: ul_coi@coi.cz, datová schránka: hp7dz3u,
tel.: +420 475 209 493

Identifikační kód

241704030405402

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, probíhá kontrola, z níž se pořizuje následující dílčí záznam:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: HUNSGAS s.r.o.
IČ: 25277715
Sídlo: Franzova 125, Brno, 61400
Název dotčené provozovny, adresa: ČS PRIM, Žižkova 1571/15, Ústí nad Labem, 40001

Povinná osoba:

Název / Jméno:
IČ: 25277715
Sídlo: Franzova 125, Brno, 61400
Název dotčené provozovny, adresa: ČS PRIM, Žižkova 1571/15, Ústí nad Labem, 40001

Místo: Ústí nad Labem

Datum a čas: 3.4.2017 9:25 - 3.4.2017 10:10

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Radovan Král číslo průkazu: 4054

Přizvaná osoba:

Aurel Hertel důvod přizvání: odběr vzorků LPG - SGS

Za kontrolovanou / povinnou osobu:

funkce: obsluha ČS jméno a příjmení: Libuše Švarcová datum nar.: 5.8.1980

.....
za ČOI - podpisy

3.4.2017
1

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

Kontrolní zjištění

Kontrola byla zahájena předložením služebního průkazu inspektora ČOI povinné osobě. Jmenovaná osoba byla požádána o součinnost a poučena o postupu České obchodní inspekce při odebrání vzorků LPG.

Předmět záznamu:

Dodržování zákona č. zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích, vše ve znění pozdějších předpisů:

1. Odběr vzorků LPG

Na základě některých ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, vše v platném znění byl proveden odběr vzorků LPG odborně způsobilou osobou podle standardizovaného operačního postupu SOP 98 a ČSN EN ISO 4257 Zkapalněné ropné plyny – LPG.

Vzorkování za přítomnosti obsluhy ČS.

Číslo vzorku	53/24/17/V	Druh pohonné hmoty	LPG		
Cena za jeden litr	14,10 Kč	Výdej pohonné hmoty v litrech (celkem)	1,59	Výdej PHM v Kč	22,42
Stav nádrže před odběrem v litrech	nezjištěn	Dodané množství v litrech	1619		

Po vlastním odběru, kterého byla přítomna povinná osoba, provedeném přímo ze zásobníku přes výdejní pistoli a propojovací tlakovou hadici do vzorkovnice z nerezové oceli, byly vzorkovnice uzavřeny, byla provedena kontrola plynotěsnosti a vzorkovnice byly řádně zapečetěny (opatřeny) plombovací páskou - ČR Česká obchodní inspekce a označeny identifikačním štítkem s pořadovým číslem vzorku, druhem paliva a datem odběru. Byla odebrána jedna vzorkovnice jako retenční vzorek pro případ provedení ověřovacího rozboru zjištěného nejakostního parametru. U retenčního vzorku je číslo vzorku doplněno o "-R" pro označení retence. Samotný odběr byl proveden odborně způsobilou osobou z SGS přizvanou ke spolupráci. Na odebíraný vzorek LPG se provozovateli čerpací stanice LPG neposkytuje kontravzorek.

2. Značení výdejních stojanů

Byla provedena kontrola značení výdejních stojanů dle požadavků ČSN EN 589, tj. zda je výdejní místo viditelně označeno štítkem, na kterém je uveden název výrobku, ČSN EN 589 a ujištění, že výrobek vyhovuje této normě.

3. Různé

Byla provedena kontrola dodržování zákona č. 505/1990 Sb., v platném znění. Výdejní stojany jsou měřidla protékajícího množství kapalin, jedná se o stanovená měřidla ve smyslu ust. § 3 odst. 3) cit. zákona a jako takové podléhají povinnému ověřování s dobou platnosti ověření 2 roky. Kontrolovaný výdejní stojan LPG byl v době kontroly řádně úředně ověřen v roce 2016.

.....
za ČOI - podpisy

3.4.2017
2

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

Přijatá opatření

1. Podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole, byl ke kontrole jakosti odebrány vzorek LPG v hodnotě 22,42 Kč.

Protokolem o odběru vzorků č. 241704030405402, jehož jedna kopie byla ponechána povinné osobě.

V rámci efektivního a hospodárného vynakládání prostředků souvisejících s vrácením odebraných vzorků motorových paliv hodnocených jako vyhovující, a dále s přihlédnutím k charakteristice a specifikaci vzorků, nebudou kontrolované osobě vyhovující vzorky vráceny. Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), nárok na plnou náhradu vyhovujících vzorků (doklad k odběru vzorků je přílohou č. 1). V případě, že rozbořem bude zjištěna nevyhovující jakost odebraných vzorků, budou kontrolované osobě v souladu s ustanovením § 3 písm. e) zákona číslo 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění, vyfakturovány náklady spojené s rozbořem vzorku.

2. Případná opatření v návaznosti na kontrolní zjištění provede Česká obchodní inspekce, inspektorát Ústecký a Liberecký, po obdržení výsledku laboratorního hodnocení jakosti pohonných hmot.

Přílohy:

1. Protokol o odběru vzorků plyných PHM

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL č. 03442

Zákazník Česká obchodní inspekce ČR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Objednávka Číslo zakázky 3002

Číslo vzorku, produkt 03442 **LPG pro pohon**

Specifikace vzorku 53/24/17/V

Množství, typ vzorkovnice

Datum odběru 03.04.2017

Místo odběru vzorku

Vzorek odebral Odebráno pracovníkem SGS

Akreditovaný odběr - postup SOP 98 (ČSN EN ISO 4257) - LPG; CNG

Zkoušky zadal Inspekční orgán

Datum přijetí vzorku 03.04.2017

Datum schválení protokolu 05.04.2017

Protokol vystavil Luboš Chládek

Datum vystavení: 5.4.2017

Schválil:

Luboš Chládek
specialista na klasické metody



Výsledky v tomto zkušebním protokolu se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku v dodaném stavu, pokud není uvedeno jinak. Všechny zkoušky byly provedeny dle poslední revize uvedených zkušebních postupů, pokud není na tomto protokolu označeno jinak. Na níže uvedené výsledky se vztahují údaje o preciznosti měření. Při využívání výsledků zkoušek k porovnávání s požadavky jakékoli specifikace nebo procesu by mělo být přihlédnuto k posledním revizím norem ASTM D-3244, IP 367 a ISO 4259 (ČSN EN ISO 4259). Tento zkušební protokol byl vystaven v souladu se Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb SGS (kopie je k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách společnosti <http://www.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx>). Věnujte pozornost sekcím omezení odpovědnosti, odškodnění a jurisdikčních záležitostí. Tento zkušební protokol nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý. Zkoušky mimo rozsah akreditace jsou identifikovány kódem, který je vysvětlen pod tabulkou výsledků.



SGS Czech Republic, s.r.o.
Divize paliv a maziv
U Trati 42, 100 00 Praha 10
Inspekční orgán typu A akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č.4015

Inspekční zpráva:	928/2017	Laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků
Předmět inspekce:	LPG pro pohon	(evidenční číslo 03442, Česká obchodní inspekce (53/24/17/V))
způsob a datum odběru vzorku	pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98, 3.4.2017	Vzorek zapečetěn
Zadavatel:		Česká obchodní inspekce ČR, Praha 2 Štěpánská 15

LPG pro pohon ČSN EN 589 +A1 (2012)	Ukazatel jakosti	jednotka	Zkušební metoda	Zjištěná hodnota Vzorek č. 03442 AZL 1152.1 53/24/17/V	Hodnota specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN EN ISO 4259 min. max.	výsledek hodnocení
	Koroze na mědi 1 h/40 °C	stupeň	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	TRÍDA1	TRÍDA1	Vyhovuje
	OČ MM LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	90,2	88,8	Vyhovuje
	Síra	mg/kg	SOP 101 (ASTM D 6667 - LPG)	<3,0	71	Vyhovuje
	Sírovodík (kvalitativně)		SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	Vyhovuje
	Uhlovodíkové složení LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)			
	- methan	% m/m		<0,1		Nehodnocen
	- propan + C2	% m/m		46,3		Nehodnocen
	- propen	% m/m		0,2		Nehodnocen
	- butan + C5	% m/m		11,5		Nehodnocen
	- isobutan	% m/m		15,5		Nehodnocen
	- buteny	% m/m		26,3		Nehodnocen
	- dieny	%mol/mol		0,2	1,1	Vyhovuje
	Zbytek po odpaření	mg/kg	SOP 119 (ČSN EN 15471)	27	74	Vyhovuje

Výsledek hodnocení : ve zkoušených ukazatelích vyhovuje	limitním hodnotám ČSN EN 589 +A1 (2012)
---	---

Laboratorní zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1, Vzorek odebral pracovník laboratoře SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1, podle SOP 98 - Odběr vzorků plyných a zkapalněných paliv. Inspekční činnost provedena podle SIP 4.1 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2012

Datum ukončení inspekce a vydání zprávy: 5.4.2017
Inspekční činnost provedl: Hana Kramolišová
Zprávu schválil: Bc. Jan Špinka, vedoucí inspekčního orgánu



Zkušební protokol č. 03442

Kód	Název zkoušky, parametry	Jednotka	Výsledek	Datum	Zkušební postup
11	Síra	mg/kg	<3,0	05.04.2017	SOP 101 (ASTM D 6667 - LPG)
11	Oktanové číslo motorovou metodou LPG		90,2	04.04.2017	SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)
11	Korozivní působení na měď 1 hod/40 °C LPG			04.04.2017	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)
	Korozivní působení na měď 1hod./40°C LPG	stupeň	třída1		
11	Uhlovodíkové složení LPG			04.04.2017	SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)
	methan	% m/m	<0,1		
	propan + C2	% m/m	46,3		
	propen	% m/m	0,2		
	butan + C5	% m/m	11,5		
	isobutan	% m/m	15,5		
	buteny	% m/m	26,3		
	dieny	%mol/mol	0,2		
11	Sírovodík kvalitativně		negativní	04.04.2017	SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)
11	Zbytek po odpaření	mg/kg	27	05.04.2017	SOP 119 (ČSN EN 15471)

První číslice kódu označuje, zda byla zkouška provedena v rámci rozsahu akreditace zkušební laboratoře 1152.1: 1...=akreditovaná zkouška; 2...=neakreditovaná zkouška
Druhá číslice kódu označuje místo provedení: ... 1=laboratoř Praha, U Trati 42, Praha 10; ...2=laboratoř Kolín, Ovčárecká 314, Kolín 5; ...3=mobilní laboratoř, U Trati 42, Praha 10; ...9=externí subdodavatel

Poznámka	
----------	--

Zkušební postup	Komentář
SOP 101 (ASTM D 6667 - LPG)	Analyzátor s UV detekcí, rozšířená nejistota výsledku stanovení je $\pm 10\%$ hodnoty výsledku.
SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	Výpočetem z uhlovodíkového složení.
SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	Vizuální zkouška.
SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	Plynová chromatografie, rozšířená nejistota výsledku stanovení je $\pm 0,5\%$ V/V.
SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	Vizuální zkouška.
SOP 119 (ČSN EN 15471)	Rozšířená nejistota $\pm 15\%$ hodnoty výsledku.

Uvedená rozšířená nejistota výsledku stanovení je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Standardní nejistota měření byla stanovena v souladu s dokumentem EA-4/02.