



COI0X00X0CE2

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký
Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava - Třebovice

HUNSGAS s.r.o.
Do rukou statutárního orgánu
Franzova 125
614 00 Brno

Vaše zn.	SpZn.	Čj.	Vyřizuje/kl.	Ostrava
ČOI 76635/17/4000		ČOI 78546/17/4000	Ing. Michal Hrabovčín /20	05.06.2017

Oznámení o provedené kontrole

V souladu s ust. § 12 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění oznamujeme, že pracovníci České obchodní inspekce, inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký, provedli kontrolu a protokol o kontrole zasíláme v příloze tohoto dopisu.

Den doručení tohoto oznámení vč. přílohy považujeme za den doručení protokolu o kontrole kontrolované osobě ve smyslu § 12, odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.

Jako kontrolovaná osoba máte ve smyslu § 13 výše citovaného zákona právo podat proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námítky a to ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne doručení protokolu o kontrole (viz kontrolní zjištění).

Na základě toho, že odebrané vzorky splnily požadavky stanovené jinými právními předpisy, Vám vznikl, ve smyslu ust. § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, nárok na náhradu ceny odebraných vzorků v celkové výši **Kč 24,50 Kč**.

Pokud jste se nároku na náhradu dle ust. § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“) nevzdali, proplatíme Vám výše vyčíslenou náhradu na základě Vámi vystavené faktury na sídlo Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (daňového dokladu), kterou zašlete neprodleně na naši adresu Česká obchodní inspekce, Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava – Třebovice (žádáme o uvedení splatnosti 21 dnů a č.j. tohoto sdělení).

S pozdravem

Ing. Michal Hrabovčín
vedoucí kontrolní skupiny

Příloha:

Protokol o kontrole vč. příloh

Telefon (+420) 554 818 211 Fax (+420) 296 366 236 E-mail ov_coi@coi.cz
ID datové schránky 5c2d2ch

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký
Provozní 5491/1, Ostrava - Třebovice
email: ov_coi@coi.cz, datová schránka: 5c2d2ch,
tel.: +420 554 818 211

Identifikační kód

401705300013004

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, probíhá kontrola, z níž se pořizuje následující dílčí záznam:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: HUNSGAS s.r.o.

IČ: 25277715

Sídlo: Franzova 125, Brno, 61400

Název dotčené provozovny, adresa: Čerpací stanice, Parková 1326/1 , Horní Suchá, 73535

Místo: Horní Suchá

Datum a čas: 30.5.2017 11:30 - 30.5.2017 12:15

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Michal Hrabovčín

číslo průkazu: 130

Další členové skupiny: Aleš Fiala

číslo průkazu: 418

Přizvaná osoba:

Zdeněk Zelenka

důvod přizvání: pracovník SGS

Ve spolupráci s:

SGS Czech Republic, s.r.o.

Za kontrolovanou / povinnou osobu:

funkce: Nájemce ČS

jméno a příjmení:

Ludmila Matisová OP datum nar.: 28.9.1968
201502048

.....
za ČOI - podpisy

30.5.2017
1

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

Kontrolní zjištění

Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen "kontrolní řád"), zákona č. 311/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 133/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zněním ČSN ISO 4257 Zkapalněné ropné plyny - Vzorkování, ČSN 01 5113 Vzorkování plynu byl proveden odběr LPG za účelem posouzení jakosti a bezpečnosti výrobku - zboží z výdejního stojanu LPG.

Uvedené normy byly po dobu kontroly k dispozici a odběr provedl pracovník akreditované zkušebny (pověřená odborně způsobilá osoba), který postupoval při odběru podle standardního operačního postupu, akreditovaného Českým institutem pro akreditaci.

Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen "kontrolní řád"), zákona č. 311/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 133/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů byl odebrán protokolem o odběru vzorků pohonných hmot č.: 401705300013004 vzorek:

druh PHM	Celkové odebrané množství (vzorek+referenční vzorek)	celková hodnota v Kč	rozpis odběru
LPG	1,75	24,50	2 x kovová tlaková láhev (vzorkovnice)

Před vlastním odběrem vzorku LPG byl proveden řádný proplach vzorkovacího potrubí a vzorkovnic přímo v laboratoři SGS Czech Republic s.r.o.

Před odběrem byla provedena vizuální kontrola čistoty výdejní pistole. Odběr vzorku provedla výše uvedená, odborně způsobilá, přizvaná osoba-pracovník zkušební laboratoře SGS Czech Republic s.r.o. Zdeněk Zelenka za přítomnosti inspektorů ČOI a Ludmila Matisová (pracovník obsluha ČS).

Kontrolou bylo zjištěno, že před odběrem vzorku pohonné hmoty již byla tato pohonná hmota prodána spotřebiteli v množství 40,66 litrů dle transakce EET - viz příloha č. 2 úředního záznamu.

Odběr vzorků (vzorek a referenční vzorek) LPG byl proveden do nepropustných vzorkovnic (kovové tlakové láhve). Po odebrání vzorku byla každá vzorkovnice uzavřena a překontrolována její plynotěsnost. Těsnost vzorkovnic byla potvrzena. Každý vzorek byl řádně zapečetěn (opatřen) plombovací páskou - ČR Česká obchodní inspekce a označeny zřetelně datem, časem a místem odběru, druhem paliva, nálepkou „POZOR! HOŘLAVINA !" a číslem vzorku, které je zároveň číslem plombovací pásky. Tyto úkony byly rovněž prováděny za přítomnosti kontrolované osoby (osoby povinné). U referenčního vzorku je číslo vzorku doplněno o "-R" pro označení retence. Referenční vzorek bude použit při zjištěné neshodě jako ověřovací vzorek pro ověření naměřených hodnot.

Odebraný vzorek a referenční vzorek byl ihned po odběru převzat odpovědným pracovníkem SGS Czech Republic, s.r.o.

Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), nárok na plnou náhradu vyhovujících vzorků.

Nárok na náhradu podle ust. § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“) nevzniká, pokud odebrané vzorky nesplňují požadavky stanovené jinými právními předpisy dle § 11 odst. 3 písm.b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“).

V rámci efektivního a hospodárného vynakládání prostředků souvisejících s vrácením odebraných vzorků LPG hodnocených jako vyhovující, a dále s přihlédnutím k charakteristice a specifikaci vzorků, nebudou kontrolované osobě vyhovující vzorky vráceny. Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), nárok na plnou náhradu vyhovujících vzorků.

Uvedený zůstatek v nádrži kontrolovanou osobou (osobou povinnou) Ludmila Matisová – viz příloha úředního záznamu:

druh PHM	zůstatek v nádrži v litrech
LPG	3185

Nabývací doklady na odebrané palivo byly v době kontroly předloženy.

Výdejní stojan byl v době kontroly označen požadovanými údaji (druhem paliva a číslem příslušné české technické normy, která stanovuje složení a jakost pohonné hmoty) .

Výdejní stojan pohonné hmoty byl opatřen úředním ověřením z roku 2016.

V době kontroly byl spotřebitel (kontrolující inspektoři ČOI) informován o ceně prodávané pohonné hmoty po sejmutí čerpací pistole ze stojanu před samotným čerpáním pohonné hmoty a dále tzv. totemem u čerpací stanice s cenou platnou pro spotřebitele. Nedostatky v poskytování informací o ceně nebyly v době kontroly zjištěny. Porušení ust. § 12 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů nebylo zjištěno.

Přijatá opatření

Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen "kontrolní řád"), zákona č. 311/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 133/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů byl ke kontrole jakosti odebrán vzorek LPG a to Protokolem o odběru vzorků pohonných hmot č. 401705300013004 a to

Druh PHM	Celkové odebrané množství (vzorek+referenční vzorek)	celková hodnota v Kč
LPG	1,75	24,50

Případná další opatření v návaznosti na kontrolní zjištění provede Česká obchodní inspekce, inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký po výsledku laboratorního hodnocení jakosti pohonných hmot.

Přílohy:

1. Protokol o odběru vzorků plyných PHM
2. Kopie tržnicí nákupu LPG
3. Zůstatek v nádrži 3185 l

.....
za ČOI - podpisy

30.5.2017
3

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

Česká obchodní inspekce

inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký se sídlem v Ostravě
Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava-Třebovice
tel.: 554 818 211, fax.: 296 366 236
e-mail: ov_coi@coi.cz
ID datové schránky: 5c2d2ch

Identifikační kód

40	17	06	05	00130	04
RI	rok.	měsíc	den	Č. inspektora	poř.

PROTOKOL O KONTROLE

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, byla vykonána kontrola, z níž se pořizuje následující protokol:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: HUNSGAS s.r.o.

IČ: 25277715

Místo podnikání / sídlo: Franzova 125, 614 00 Brno

Název dotčené provozovny, adresa: ČS LPG, Parková 1326/1, Horní Suchá PSČ: 735 35

Čas šetření na provozovně: 30.05.2017 11:30 – 12:15

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Michal Hrabovčín

číslo průkazu: 130

Další členové skupiny:

číslo průkazu:

číslo průkazu:

Přizvaná osoba:

Zdeněk Zelenka - SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv

důvod přizvání:

odborně způsobilá osoba - odběr plyných paliv

Ve spolupráci s:

Za kontrolovanou/povinnou osobu:

funkce: Nájemce ČS

jméno a příjmení: Ludmila Matisová OP 201502048

datum nar.: 28.9.1968

funkce:

jméno a příjmení:

datum nar.:

Předmět kontroly:

zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci

- § 2 odst. 2 písm. b)

- § 2 odst. 2 písm. c)

zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot

- § 7 odst. 2 písm. a)

- § 7 odst. 2 písm. b)

- § 7 odst. 2 písm. c)

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

- § 23 odst. 1

První kontrolní úkon: ověření správnosti účtování

dne: 30.05.2017

Poslední kontrolní úkon: zhodnocení skutkového stavu

dne: 05.06.2017

za COI podpisy

05.06.2017

Datum

osoba přítomná úkonům - podpis

Stránka 1 z 2

Česká obchodní inspekce

inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký se sídlem v Ostravě
Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava-Třebovice

Kontrolní zjištění:

Dne **30.05.2017** byl proveden odběr vzorku pohonné hmoty **LPG**, o kterém byl sepsán Úřední záznam (identifikační kód **401705300013004**).

Stejnopis Úředního záznamu byl ponechán na provozoně. Fotokopie byla zaslána kontrolované osobě dne **01.06.2017**a doručena dne **01.06.2017**.

Dle Zkušebního protokolu vydaného SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, Inspekční orgán typu A akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 4015, U Trati 42, 100 00 Praha 10 - Strašnice, č.: **05664** ze dne **01.06.2017**, vzorek **LPG 8940/17/V** splnily požadavky stanovené zvláštními předpisy.

Na základě toho, že odebrané vzorky splnily požadavky stanovené jinými právními předpisy, Vám vznikl, ve smyslu ust. § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, nárok na náhradu ceny odebraného vzorku v celkové výši **Kč 24,50**.

LPG 1,75 l 24,50 Kč

Pokud jste se nároku na náhradu dle ust. § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“) nevzdali, proplatíme Vám výše vyčíslenou náhradu na základě Vámi vystavené faktury na sídlo Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (daňového dokladu), kterou zašlete neprodleně na naši adresu Česká obchodní inspekce, Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava – Třebovice (žádáme o uvedení splatnosti 21 dnů a č.j. tohoto sdělení).

Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb. právo podat písemné a zdůvodněné námitky výše uvedenému kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu.

Opatření:

Neuloženo.

Stejnopis protokolu za kontrolovanou osobu převzal(a) dne:

funkce:

jméno a příjmení:

datum nar.:

podpis

Přílohy:

1. Fotokopie Zkušebního protokolu č.: **05664** ze dne **01.06.2017**a Fotokopie Inspekční zprávy č. **1471/2017** ze dne **01.06.2017**

za ČOI podpisy

05.06.2017
Datum

osoba přítomná úkonům - podpis

Stránka 2 z 2

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL č. 05664

Zákazník Česká obchodní inspekce ČR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Objednávka Číslo zakázky 5280

Číslo vzorku, produkt 05664 **LPG pro pohon**

Specifikace vzorku 89/40/17/V

Množství, typ vzorkovnice

Datum odběru 30.05.2017

Místo odběru vzorku

Vzorek odebral Odebráno pracovníkem SGS

Akreditovaný odběr - postup SOP 98 (ČSN EN ISO 4257) - LPG; CNG

Zkoušky zadal Inspekční orgán

Datum přijetí vzorku 30.05.2017

Datum schválení protokolu 01.06.2017

Protokol vystavil Luboš Chládek

Datum vystavení: 1.6.2017

Schválil:

Luboš Chládek
specialista na klasické metody



Výsledky v tomto zkušebním protokolu se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku v dodaném stavu, pokud není uvedeno jinak. Všechny zkoušky byly provedeny dle poslední revize uvedených zkušebních postupů, pokud není na tomto protokolu označeno jinak. Na níže uvedené výsledky se vztahují údaje o preciznosti měření. Při využívání výsledků zkoušek k porovnávání s požadavky jakékoli specifikace nebo procesu by mělo být přihlédnuto k posledním revizím norem ASTM D-3244, IP 367 a ISO 4259 (ČSN EN ISO 4259). Tento zkušební protokol byl vystaven v souladu se Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb SGS (kopie je k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách společnosti <http://www.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx>). Věnujte pozornost sekcím omezení odpovědnosti, odškodnění a jurisdikčních záležitostí. Tento zkušební protokol nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.
Zkoušky mimo rozsah akreditace jsou identifikovány kódem, který je vysvětlen pod tabulkou výsledků.

Zkušební protokol č. 05664

Kód	Název zkoušky, parametry	Jednotka	Výsledek	Datum	Zkušební postup
11	Síra	mg/kg	<3,0	01.06.2017	SOP 101 (ASTM D 6667 - LPG)
11	Oktanové číslo motorovou metodou LPG		90,8	31.05.2017	SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)
11	Korozivní působení na měď 1 hod/40 °C LPG			01.05.2017	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)
	Korozivní působení na měď 1hod./40°C LPG	stupeň	třída1		
11	Uhlovodíkové složení LPG			31.05.2017	SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)
	methan	% m/m	<0,1		
	propan + C2	% m/m	45,4		
	propen	% m/m	0,2		
	butan + C5	% m/m	10,0		
	isobutan	% m/m	20,7		
	buteny	% m/m	23,4		
	dieny	%mol/mol	0,2		
11	Sirovodík kvalitativně		negativní	31.05.2017	SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)
11	Zbytek po odpaření	mg/kg	29	01.06.2017	SOP 119 (ČSN EN 15471)

První číslice kódu označuje, zda byla zkouška provedena v rámci rozsahu akreditace zkušební laboratoře 1152.1: 1...=akreditovaná zkouška; 2...=neakreditovaná zkouška
Druhá číslice kódu označuje místo provedení: ... 1=laboratoř Praha, U Trati 42, Praha 10; ...2=laboratoř Kolín, Ovčárecká 314, Kolín 5; ...3=mobilní laboratoř, U Trati 42, Praha 10; ...9=externí subdodavatel

Poznámka	
----------	--

Zkušební postup	Komentář
SOP 101 (ASTM D 6667 - LPG)	Analyzátor s UV detekcí, rozšířená nejistota výsledku stanovení je $\pm 10\%$ hodnoty výsledku.
SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	Výpočtem z uhlovodíkového složení.
SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	Vizuální zkouška.
SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	Plynová chromatografie, rozšířená nejistota výsledku stanovení je $\pm 0,5\%$ V/V.
SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	Vizuální zkouška.
SOP 119 (ČSN EN 15471)	Rozšířená nejistota $\pm 15\%$ hodnoty výsledku.

Uvedená rozšířená nejistota výsledku stanovení je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Standardní nejistota měření byla stanovena v souladu s dokumentem EA-4/02.


Inspekční zpráva:	1471/2017	Laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků
Předmět inspekce:	LPG pro pohon	(evidenční číslo 05664, Česká obchodní inspekce (89/40/17V))
způsob a datum odběru vzorku	pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98	Vzorek zapečetěn
Zadavatel:		Česká obchodní inspekce ČR, Praha 2 Štěpánská 15

LPG pro pohon	Ukazatel jakosti	jednotka	Zkušební metoda	Zjištěná hodnota Vzorek č. 05664 AZL 1152.1 89/40/17V	Hodnota specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN EN ISO 4259 min. max.	výsledek hodnocení
ČSN EN 589 +A1 (2012)	Koroze na mědi 1 h/40 °C	stupeň	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	TŘÍDA1	TŘÍDA1	Vyhovuje
	OČ MM LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	90,8	88,8	Vyhovuje
	Síra	mg/kg	SOP 101 (ASTM D 6667 - LPG)	<3,0	71	Vyhovuje
	Sirovodík (kvalitativně)		SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	Vyhovuje
	Uhlovodíkové složení LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)			
	- methan	% m/m		<0,1		Nehodnocen
	- propan + C2	% m/m		45,4		Nehodnocen
	- propen	% m/m		0,2		Nehodnocen
	- butan + C5	% m/m		10,0		Nehodnocen
	- isobutan	% m/m		20,7		Nehodnocen
	- buteny	% m/m		23,4		Nehodnocen
	- dieny	% mol/mol		0,2	1,1	Vyhovuje
	Zbytek po odpaření	mg/kg	SOP 119 (ČSN EN 15471)	29	74	Vyhovuje

Výsledek hodnocení : ve zkoušených ukazatelích vyhovuje	limitním hodnotám ČSN EN 589 +A1 (2012)
--	--

Laboratorní zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1, Vzorek odebral pracovník laboratoře SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1, podle SOP 98 - Odběr vzorků plyných a zkapalněných paliv. Inspekční činnost provedena podle SIP 4.1 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2012

Datum ukončení inspekce a vydání zprávy: 1.6.2017
Inspekční činnost provedl: Vladimír Třebický
Zprávu schválil: Bc. Jan Špinka, vedoucí inspekčního orgánu



ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký
Provozní 5491/1, Ostrava - Třebovice

číslo dokladu

401705300013004

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKŮ POHONNÝCH HMOT

podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen "kontrolní řád"), zákona č. 311/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 133/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Kontrolovaná
osobaHUNSGAS s.r.o.
Franzova 125, Brno, 61400
IČO 25277715Vzorky
odebral

Zdeněk Zelenka

Místo odběru

Čerpací stanice, Parková 1326/1, Horní Suchá, 73535

Č. sl. průkazu

Datum

Čas (od-do)

30.5.2017

11:30 - 12:15

Za účasti

jméno a příjmení

identifikátor (OP, dat. nar. apod.)

funkce

Ludmila Matisová OP 201502048

28.9.1968

Nájemce ČS

Název výrobku

Číslo vzorku

Stoian č.

Norma

LPG

89/40/17/V

ČSN EN 589

Množství	1,75	Výrobce		Datum dodávky	21.5.2017
Jednotka	l	Dovozce		Dodací list	725//17
Cena za jednotku v Kč	14,00 Kč	Dodavatel / přepravce	IC 25942468, PROFER PLUS s.r.o. Panelová Hradec Králové 50003		
Cena celkem v Kč	24,5				

Název výrobku

Číslo vzorku

Stoian č.

Norma

Množství		Výrobce		Datum dodávky	
Jednotka		Dovozce		Dodací list	
Cena za jednotku v Kč		Dodavatel / přepravce			
Cena celkem v Kč					

Název výrobku

Číslo vzorku

Stoian č.

Norma

Množství		Výrobce		Datum dodávky	
Jednotka		Dovozce		Dodací list	
Cena za jednotku v Kč		Dodavatel / přepravce			
Cena celkem v Kč					

Název výrobku

Číslo vzorku

Stoian č.

Norma

Množství		Výrobce		Datum dodávky	
Jednotka		Dovozce		Dodací list	
Cena za jednotku v Kč		Dodavatel / přepravce			
Cena celkem v Kč					

Vzorkovnice zajištěny bezpečnostním štítkem ČOI

Odběr vzorků byl proveden odborně způsobilou osobu

Podle § 11 odst. 1 kontrolního řádu, kontrolní orgán vrátí odebraný vzorek, je-li to možné. Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu, zaplatí za odebraný vzorek kontrolní orgán osobě, již byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Dle § 11 odst. 3 kontrolního řádu, nárok na náhradu podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu, nevzniká pokud byl vzorek vrácen, anebo osoba, již byl vzorek odebrán, jej odmítla převzít zpět, nebo prohlásila, že jeho vrácení nebo náhradu nepožaduje, nebo odebraný vzorek nesplňuje požadavky stanovené jinými právními předpisy anebo rozhodnutím nebo opatřením příslušného orgánu.

Za kontrolovanou osobu

jméno	razítko
mila Matisová OP 201502	
podpis	

Jména a podpisy inspektorů a přizvaných osob

Jméno	Podpis
Ing. Michal Hrabovčín Aleš Fiala Zdeněk Zelenka	