



COI0X0108IAM

Česká obchodní inspekce

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Ostravě, pracoviště Olomouc
Krapkova 3, 779 00 Olomouc

HUNSGAS s.r.o.
k rukám statutárního zástupce
Franzova 125

614 00 Brno

Vaše zn.	SpZn.	Čj.	Vyřizuje/kl.	Olomouc
	ČOI 18720/18/3100	ČOI 18720/18/O100	Ing. Kucharczyk	7. 2. 2018

Sdělení

Dne 6. 2. 2017 provedli inspektoři České obchodní inspekce inspektorátu Olomouckého a Moravskoslezský se sídlem v Ostravě kontrolu ve Vaší provozovně:

ČS LPG, Vrahovická 2472/12, Prostějov, 796 01

o které byl vyhotoven úřední záznam.

Stejnopis úředního záznamu byl ponechán na provozovně.

Při kontrole byly, dle ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 311/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 133/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odebrány vzorky pohonných hmot: nechlazený zkapalněný ropný plyn (LPG), za účelem posouzení jakosti.

Stejnopis dokladu o odběru vzorků byl rovněž ponechán na provozovně.

V rámci efektivního a hospodárneho vynakládání prostředků souvisejících s vrácením odebraných vzorků motorových paliv hodnocených jako vyhovující, a dále s přihlédnutím k charakteristice a specifikaci vzorků, nebudou kontrolované osobě vyhovující vzorky vráceny. Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) nárok na plnou náhradu vyhovujících vzorků za ceny vzorků ve výši, za kterou byl vzorek v okamžiku odběru nabízen.

Náhrada bude poskytnuta až po provedeném posouzení.

K nárokování náhrady bude kontrolovaná osoba vyzvána.

Nárok na náhradu nevznikne, pokud vzorek nebude splňovat požadavky stanovené zvláštními předpisy anebo osoba, již byl vzorek odebrán prohlásila, že jeho náhradu nepožaduje.

S pozdravem

Ing. Petr Kucharczyk
Vrchní inspektor
oddělení kontroly



SGS Czech Republic, s.r.o.

Divize paliv a maziv

U Trať 42, 100 00 Praha 10

Inspekční orgán typu A akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 4015

Inspekční zpráva č. 329/2018

Laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků

Zakazník:	Česká obchodní inspekce ČR, Praha 2 Štěpánská 15	Číslo zakázky:	5280
Vzorek číslo:	16378	Způsob a datum odběru vzorku:	Pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98, 06.02.2018
Předmět inspekce:	LPG pro pohon	Zabepečení vzorku:	Vzorek zapečetěn
Specifikace:	024/31/18/V		

LPg pro pohon ČSN EN 589 +A1 (2012)	Ukazatel jakosti	Jednotka	Zkušební metoda		Zjištěná hodnota AZL 1152.1 vzorek č. 16378	Hodnota specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN ISO 4259		Výsledek hodnocení
	Koroze na mědi 1 h/40 °C	stupň	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)		TRIDA1	min.	max.	
	OČ MM LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)		92,9		88,8	Vyhovuje
	Síra	mg/kg	SOP 101 (ASTM D 6667 - LPG)		5,3		71	Vyhovuje
	Sírovodík (kvalitativně)		SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)		NEGATIVNÍ		NEGATIVNÍ	Vyhovuje
	Uhlovodíkové složení LPg		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)					
	- metan	% m/m			<0,1			Nehodnocen
	- propan + C2	% m/m			60,6			Nehodnocen
	- propan	% m/m			1,2			Nehodnocen
	- butan + C5	% m/m			8,0			Nehodnocen
	- isobutan	% m/m			17,9			Nehodnocen
	- buteny	% m/m			12,1			Nehodnocen
	- dieny	% m/m			0,1			Nehodnocen
	Zbytek po odpaření	mg/kg	SOP 119 (ČSN EN 15471)		26		74	Vyhovuje

Výsledek hodnocení: Ve zkoušených ukazatelích VYHOVUJE limitním hodnotám ČSN EN 589 +A1 (2012)

Laboratorní zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1.

- Vzorek odebral pracovník laboratoře SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1, podle SOP 98 - Odběr vzorků plyných a zkapalněných paliv
- Inspekční činnost (vyhodnocení výsledků) provedena podle SIP 4.1 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.

Datum ukončení inspekce a vydání zprávy: 8.2.2018

Inspekční činnost provedl: Hana Kramolišová

Inspekční zprávu schválil: Bc. Jan Špinka, vedoucí inspekčního orgánu

