

Česká obchodní inspekce

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský

Třída kpt. Jaroše 1924/5, Brno

email: bm_coi@coi.cz, datová schránka:

duydzx4, tel.: +420 545 125 911

Identifikační kód

301802270009660

PROTOKOL O KONTROLE

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, byla vykonána kontrola, z níž se pořizuje následující protokol:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: HUNSGAS s.r.o.

IČO: 25277715

Sídlo: Franzova 125, Brno, 61400

Název dotčené provozovny, adresa: čerpací stanice LPG, Kulkova 4, Brno, 61500

Datum a čas šetření: 27.2.2018 11:35 - 19.3.2018 10:00

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Vít Kopal

číslo průkazu: 000096

Další členové skupiny: Ing. Rostislav Beer

číslo průkazu: 000090

Předmět kontroly a zmocňovací ustanovení:

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, pravomoc dle § 7 odst. 2 písm. a), písm. b) a písm. c),


Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pravomoc dle § 23 odst. 1, odst. 12, odst. 13 a odst. 14

První kontrolní úkon: dne: 27.2.2018

§5 odst. 2 a) zák. o kontrole - Předložení průkazu nebo pověření ke kontrole

Poslední kontrolní úkon: dne: 19.3.2018

Vyhodnocení skutkového stavu


za ČOI - podpisy

19.3.2018

1

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

Kontrolní zjištění

Název / Jméno: HUNSGAS s.r.o.

IČ: 25277715

1. Českou obchodní inspekci, inspektorátem Jihomoravský a Zlínský byla zahájena kontrola dne 27. 2. 2018 na vaší čerpací stanici LPG, Kulkova 4, Brno, PSČ 615 00, s následným odběrem vzorku pohonné hmoty. O provedených kontrolních úkonech byl sepsán úřední záznam, jehož jedno vyhotovení bylo ponecháno na provozovně a jehož stejnopis tvoří přílohu tohoto Protokolu o kontrole.
2. Seznámení s výsledky laboratorních zkoušek odebraného vzorku pohonné hmoty - LPG. Odebraný vzorek PHM byl předán akreditované laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o. Na základě výsledků laboratorních zkoušek odebraného vzorku pohonné hmoty - LPG č. 70/30/18/V, bylo konstatováno, že jmenovaný vzorek je vyhovující.

Číslo vzorku		Číslo zkušebního protokolu	Číslo inspekční zprávy	Výsledek hodnocení pro zkoušené ukazatele
ČOI	SGS			
70/30/18/V	17189	17189	530/2018	vyhovuje ČSN 589 + A1 (2012)


V rámci efektivního a hospodárného vynakládání prostředků souvisejících s vrácením odebraných vzorků motorových paliv hodnocených jako vyhovující, a dále s přihlédnutím k charakteristice a specifikaci vzorků, nebudou kontrolované osobě vyhovující vzorky vráceny.

Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, **nárok na plnou náhradu vyhovujícího vzorku ve výši 21,96 Kč, cena je včetně DPH a nesmí být zaokrouhlována vzhledem k úhradě převodem** (viz. Protokol o odběru vzorků pohonných hmot).

Požaduje-li kontrolovaná osoba náhradu za odebraný vzorek, zašle do 5 - ti pracovních dnů od obdržení tohoto Protokolu o kontrole - výsledku posouzení vystavený daňový doklad - fakturu, se splatností 21 dnů na adresu:

Česká obchodní inspekce, inspektorát Jihomoravský a Zlínský kraj, Třída kpt. Jaroše 1924/5, Brno 602 00. Jako plátce uvede Ústřední inspektorát České obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869. Následně uvedená částka bude proplacena.

Neodešle-li kontrolovaná osoba daňový doklad - fakturu v uvedené lhůtě, má se za to, že kontrolovaná osoba náhradu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 255/2012Sb., o kontrole nepožaduje.


za ČOI - podpisy

19.3.2018
2

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

V případě, že rozbořem bude zjištěna nevyhovující jakost odebraného vzorku, budou kontrolované osobě v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), vyfakturovány náklady spojené s rozbořem vzorku.


Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb. právo podat písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu na adresu uvedenou na přední straně tohoto protokolu o kontrole.

Opatření:

Nebylo uloženo

Přílohy:

1. Úřední záznam ze dne 27. 2. 2018 včetně příloh
2. Inspekční zpráva č. 530/2018 ze dne 1. 3. 2018
3. Zkušební protokol č. 17189 ze dne 28. 2. 2018


.....
za ČOI - podpisy

19.3.2018
3

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský
Třída kpt. Jaroše 1924/5, Brno

číslo dokladu

301802270009606

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKŮ POHONNÝCH HMOT

podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen "kontrolní řád"), zákona č. 311/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 133/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Kontrolovaná
osobaHUNGAS s.r.o.
Franzova 125, Brno, 61400
IČO 25277715Vzorky
odebral

Zdeněk Zelenka

Místo odběru

čerpací stanice LPG, Kulkova 4, Brno, 61500

Č. sl. průkazu

Datum

27.2.2018

Čas (od-do)

11:35 - 12:10

Za účasti

jméno a příjmení

identifikátor (OP, dat. nar. apod.)

funkce

Drahomír Košíček

30.11.1974

vedoucí čerpací stanice

Název výrobku		Číslo vzorku	Stoian č.	Norma	
LPG		70/30/18/V	LPG	ČSN EN 589	
Množství	1,58	Výrobce	HUNGAS s.r.o.	Datum dodávky	15.2.2018
Jednotka	l	Dovozce	HUNGAS s.r.o.	Dodací list	280/18/V
Cena za jednotku v Kč	13,9	Dodavatel / přepravce	HUNGAS s.r.o.		
Cena celkem v Kč	21,96				

Název výrobku		Číslo vzorku	Stoian č.	Norma	
Množství		Výrobce		Datum dodávky	
Jednotka		Dovozce		Dodací list	
Cena za jednotku v Kč		Dodavatel / přepravce			
Cena celkem v Kč					

Název výrobku		Číslo vzorku	Stoian č.	Norma	
Množství		Výrobce		Datum dodávky	
Jednotka		Dovozce		Dodací list	
Cena za jednotku v Kč		Dodavatel / přepravce			
Cena celkem v Kč					

Název výrobku		Číslo vzorku	Stoian č.	Norma	
Množství		Výrobce		Datum dodávky	
Jednotka		Dovozce		Dodací list	
Cena za jednotku v Kč		Dodavatel / přepravce			
Cena celkem v Kč					

Vzorkovnice zajištěny bezpečnostním štítkem ČOI

Odběr vzorků byl proveden odborně způsobilou osobou

Podle § 11 odst. 1 kontrolního řádu, kontrolní orgán vrátí odebraný vzorek, je-li to možné. Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu, zaplatí za odebraný vzorek kontrolní orgán osobě, již byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Dle § 11 odst. 3 kontrolního řádu, nárok na náhradu podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu, nevzniká pokud byl vzorek vrácen, anebo osoba, již byl vzorek odebrán, jej odmítla převzít zpět, nebo prohlásila, že jeho vrácení nebo náhradu nepožaduje, nebo odebraný vzorek nesplňuje požadavky stanovené jinými právními předpisy anebo rozhodnutím nebo opatřením příslušného orgánu.

Za kontrolovanou osobu

jméno
Drahomír Košíček
podpis

razítko

Jména a podpisy inspektorů a přizvaných osob

Jméno

Podpis

Ing. Vít Kopal
Bc. Jiří Prax
Zdeněk Zelenka



SGS Czech Republic, s.r.o.

Divize paliv a maziv

U Trati 42, 100 00 Praha 10

Inspekční orgán typu A akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 4015

Inspekční zpráva č. 530/2018

Laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků	
Zakázka:	Česká obchodní inspekce ČR, Praha 2 Štěpánská 15
Vzorek číslo:	17189
Předmět inspekce:	LPG pro pohon
Specifikace:	70/30/18/V
Číslo zakázky: 5280	
Pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98, 27.02.2018	
Vzorek zapečetěn	

LPG pro pohon ČSN EN 589 +A1 (2012)	Ukazatel jakosti	Jednotka	Zkušební metoda	Zjištěná hodnota AZL 1152.1 vzorek č. 17189	Hodnota specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN ISO 4259 min. max.	Výsledek hodnocení
	Koroze na mědi 1 h/40 °C	stupeň	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	TRÍDA1	TRÍDA1	Vyhovuje
	OČ MM LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	93,2	88,8	Vyhovuje
	Síra	mg/kg	SOP 101 (ASTM D 6667 - LPG)	6,4	71	Vyhovuje
	Sirovodík (kvalitativně)		SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	NEGATIVNI	NEGATIVNI	Vyhovuje
	Uhlíkovíkové složení LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)			Vyhovuje
	- methan	% m/m		<0,1		Nehodnocen
	- propan + C2	% m/m		63,3		Nehodnocen
	- propen	% m/m		1,2		Nehodnocen
	- butan + C5	% m/m		8,5		Nehodnocen
	- isobutan	% m/m		16,4		Nehodnocen
	- buteny	% m/m		10,6		Nehodnocen
	- dieny	%mol/mol		<0,1		Nehodnocen
	Zbytek po odpaření	mg/kg	SOP 119 (ČSN EN 15471)	21	1,1 74	Vyhovuje Vyhovuje

Výsledek hodnocení: Ve zkoušených ukazatelích VYHOVUJE limitním hodnotám ČSN EN 589 +A1 (2012)


Laboratorní zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1.

• Vzorek odebral pracovník laboratoře SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1, podle SOP 98 - Odběr vzorků plynných a zkapalněných paliv
Inspekční činnost (vyhodnocení výsledků) provedena podle SIP 4.1 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.

Datum ukončení inspekce a vydání zprávy: 1.3.2018

Inspekční činnost provedl: Hana Kramolišová

Inspekční zprávu schválil: Bc. Jan Špinka, vedoucí inspekčního orgánu



Zkušební laboratoř č. 1152.1 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL č. 17189

Zákazník Česká obchodní inspekce ČR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Objednávka Číslo zakázky 5280

Číslo vzorku, produkt 17189 LPG pro pohon

Specifikace vzorku 70/30/18/V

Množství, typ vzorkovnice

Datum odběru 27.02.2018

Místo odběru vzorku

Vzorek odebral Odebráno pracovníkem SGS

Akreditovaný odběr - postup SOP 98 (ČSN EN ISO 4257) - LPG; CNG

Zkoušky zadal Inspekční orgán

Datum přijetí vzorku 27.02.2018

Datum schválení protokolu 01.03.2018

Protokol vystavil Luboš Chládek

Datum vystavení: 1.3.2018

Schválil:

Luboš Chládek

specialista na klasické metody



Výsledky v tomto zkušebním protokolu se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku v dodaném stavu, pokud není uvedeno jinak. Všechny zkoušky byly provedeny dle poslední revize uvedených zkušebních postupů, pokud není na tomto protokolu označeno jinak. Na níže uvedené výsledky se vztahují údaje o preciznosti měření. Při využívání výsledků zkoušek k porovnávání s požadavky jakékoli specifikace nebo procesu by mělo být přihlédnuto k posledním revizím norem ASTM D-3244, IP 367 a ISO 4259 (ČSN EN ISO 4259). Tento zkušební protokol byl vystaven v souladu se Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb SGS (kopie je k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách společnosti <http://www.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx>). Věnujte pozornost sekcím omezení odpovědnosti, odškodnění a jurisdikčních záležitostí. Tento zkušební protokol nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý. Zkoušky mimo rozsah akreditace jsou identifikovány kódem, který je vysvětlen pod tabulkou výsledků.

SGS Czech Republic, s.r.o.

Divize paliv a maziv, U Trati 42, 100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika
fakturační adresa: K Hájkům 1233/2, 155 00 Praha 5, Česká republika
IČ: 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
t +420 274 021 310 f +420 274 817 287 e sgs_czech@sgs.com www.cz.sgs.com

Zkušební protokol č. 17189

Kód	Název zkoušky, parametry	Jednotka	Výsledek	Datum	Zkušební postup
11	Síra	mg/kg	6,4	28.02.2018	SOP 101 (ASTM D 6667 - LPG)
11	Oktanové číslo motorovou metodou LPG		93,2	28.02.2018	SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)
11	Korozivní působení na měď 1 hod/40 °C LPG			28.02.2018	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)
	Korozivní působení na měď 1hod./40°C LPG	stupeň	třída1		
11	Uhlovodíkové složení LPG			28.02.2018	SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)
	methan	% m/m	<0,1		
	propan + C2	% m/m	63,3		
	propen	% m/m	1,2		
	butan + C5	% m/m	8,5		
	isobutan	% m/m	16,4		
	buteny	% m/m	10,6		
	dieny	%mol/mol	<0,1		
11	Sírovodík kvalitativně		negativní	28.02.2018	SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)
11	Zbytek po odpaření	mg/kg	21	01.03.2018	SOP 119 (ČSN EN 15471)

První číslice kódu označuje, zda byla zkouška provedena v rámci rozsahu akreditace zkušební laboratoře 1152.1: 1...=akreditovaná zkouška; 2...=neakreditovaná zkouška
Druhá číslice kódu označuje místo provedení: ... 1=laboratoř Praha, U Trati 42, Praha 10; ... 2=laboratoř Kolín, Ovčárecká 314, Kolín 5; ... 3=mobilní laboratoř, U Trati 42, Praha 10; ... 9=externí subdodavatel

Poznámka	
----------	--

Zkušební postup	Komentář
SOP 101 (ASTM D 6667 - LPG)	Analýzátor s UV detekcí, rozšířená nejistota výsledku stanovení je $\pm 10\%$ hodnoty výsledku.
SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	Výpočetem z uhlovodíkového složení.
SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	Vizuální zkouška.
SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	Plynová chromatografie, rozšířená nejistota výsledku stanovení je $\pm 0,5\%$ V/V.
SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	Vizuální zkouška.
SOP 119 (ČSN EN 15471)	Rozšířená nejistota $\pm 15\%$ hodnoty výsledku.

Uvedená rozšířená nejistota výsledku stanovení je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Standardní nejistota měření byla stanovena v souladu s dokumentem EA-4/02.