

Česká obchodní inspekce

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický
Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
ID dat. schránky 43pdzwa
E-mail hk_coi@coi.cz
telefon +420495057170

Identifikační kód

27	18	04	18	05055	02
RI	rok.	měsíc	den	Č. inspektora	poř.

PROTOKOL O KONTROLE

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, byla vykonána kontrola, z níž se pořizuje následující protokol:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: HUNSGAS s. r. o.

IČ: 25277715

Místo podnikání sídlo:

Název dotčené provozovny, adresa: **ČS LPG, Nádražní 8, Hostinné**

PSČ: **563 01**

Čas šetření na provozovně: 09. 04. 2018 12:15 – 13:15

Protokol byl sepsán na RI v Hradci Králové

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Aleš Cohorna

číslo průkazu: 5055

Další členové skupiny: Bc. Zdeněk Novák

číslo průkazu: 5045

Přizvaná osoba: Eva Martínková

důvod přizvání: odborná způsobilost

Ve spolupráci s: SGS Praha

Za kontrolovanou osobu:

funkce:

jméno a příjmení:

datum nar.:

funkce:

jméno a příjmení:

datum nar.:

Předmět kontroly: zákon č. 311/2006 Sb. v platném znění, zákon č. 64/1986 Sb. v platném znění

První kontrolní úkon: Předložení služebních průkazů

dne: 09. 04. 2018

Poslední kontrolní úkon: Vyhodnocení skutkového stavu

dne: 18. 04. 2018

za ČOI - podpisy

18.4.2018

osoba přítomná kontrole - podpis



Inspekční zpráva č. 909/2018

SGS Czech Republic, s.r.o.
Divize paliv a maziv
U Trať 42, 100 00 Praha 10
Inspekční orgán typu A akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 4015

Laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejích výsledků			
Zákazník:	Česká obchodní inspekce ČR, Praha 2 Štěpánská 15	Číslo zakázky:	5280
Vzorek číslo:	18864	Způsob a datum odběru vzorku:	Pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98, 09.04.2018
Předmět inspekce:	LPG pro pohon	Zabezpečení vzorku:	Vzorek zapečetěn
Specifikace:	112/27/18V		

LPg pro pohon ČSN EN 589 +A1 (2012)	Ukazatel jakosti	Jednotka	Zkušební metoda	Zjištěná hodnota AZL 1152.1 vzorek č. 18864	Hodnota specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN ISO 4259 min. max.	Výsledek hodnocení
	Koroze na mědi 1 h/40 °C	stupeň	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251) SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	TRIDA1 93,2	88,8	Vyhovuje
	OC MM LPG	mg/kg	SOP 101 (ASTM D 6667 - LPG) SOP 107 (ČSN EN ISO 8819) SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	8,5 NEGATIVNI	71 NEGATIVNI	Vyhovuje
	Síra	mg/kg				Vyhovuje
	Sírovodík (kvalitativně)					Vyhovuje
	Uhlíkovíkové složení LPG					Vyhovuje
	- metan	% m/m		<0,1		Nehodnocen
	- propan + C2	% m/m		58,3		Nehodnocen
	- propen	% m/m		2,2		Nehodnocen
	- butan + C5	% m/m		20,4		Nehodnocen
	- isobutan	% m/m		14,2		Nehodnocen
	- buteny	% m/m		4,9		Nehodnocen
	- dieny	%mól/mol		<0,1		Vyhovuje
	Zbytek po odpaření	mg/kg	SOP 119 (ČSN EN 15471)	<20		Vyhovuje

Výsledek hodnocení: Ve zkoušených ukazatelích **VYHOVUJE** limitním hodnotám ČSN EN 589 +A1 (2012)

Laboratorní zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1.
• Vzorek odebral pracovník laboratoře SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1, podle SOP 98 - Odběr vzorků plyných a zkapalněných paliv
Inspekční činnost (vyhodnocení výsledků) provedena podle SIP 4.1 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.

Datum ukončení inspekce a vydání zprávy: 11.4.2018

Inspekční činnost provedl: Kateřina Libalová

Inspekční zprávu schválil: Bc. Jan Špinka, vedoucí inspekčního orgánu



Dokument je možno bez souhlasu inspekčního orgánu SGS Czech Republic, s.r.o. kopírovat pouze vcelku a vztahuje se pouze na uvedené zkoušené vzorky paliv.

SGS Czech Republic, s.r.o., IČ: 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993

Všechny služby členů skupiny SGS jsou poskytovány v souladu s příslušnými podmínkami pro poskytování služeb SGS, které jsou dostupné na <http://www.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx>.