

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský
Houškova 661/33, Plzeň
email: plzen@coi.cz, datová schránka: ytdqz5f,
tel.: +420 377 323 596

Identifikační kód

221807120065101

PROTOKOL O KONTROLE

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, byla vykonána kontrola, z níž se pořizuje následující protokol:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: HUNSGAS s.r.o.
IČO: 25277715
Sídlo: Franzova 125, Brno, 61400
Název dotčené provozovny, adresa: ČS LPG, Wolkerova 2481/35, Cheb, 35002
Datum a čas šetření: 12.7.2018 10:10 - 8.8.2018 10:30

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Mgr. Stanislav Posavád číslo průkazu: 000651
Další členové skupiny: Mgr. Libuše Macešková číslo průkazu: 000250

Přizvaná osoba:

Aurel Hertel důvod přizvání: odborně způsobilá osoba

Ve spolupráci s:

SGS Czech Republic, s.r.o.

Za kontrolovanou osobu:

funkce: obsluha jméno a příjmení: Alice Ederová datum nar.:

Předmět kontroly a zmocňovací ustanovení:

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, pravomoc dle § 7 odst. 2 písm. a), písm. b) a písm. c),
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pravomoc dle § 23 odst. 1, odst. 12, odst. 13 a odst. 14

První kontrolní úkon: dne: 12.7.2018
§5 odst. 2 a) zák. o kontrole - Předložení průkazu nebo pověření ke kontrole

Poslední kontrolní úkon: dne: 8.8.2018
vyhodnocení výsledků

.....
za ČOI - podpisy

8.8.2018
1

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

Kontrolní zjištění:

1. Výsledek posouzení jakosti a bezpečnosti vzorků pohonných hmot

Na základě odebraných vzorků číslo **193/22/18/V** z Protokolu o odběru vzorků číslo **221807120065101** ze dne 12.7. 2018 Vám zasíláme výsledek posouzení jakosti a bezpečnosti vzorků pohonných hmot.

Podle inspekční zprávy vydané SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, Inspekční orgán typu A akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 4015, U trati 42, 100 00 Praha 10 – Strašnice, č. 1777/2018 ze dne 13.7. 2018, vzorek LPG odebraný dne 12.7. 2018 v provozovně ČS LPG Cheb splnil požadavky stanovené zvláštními předpisy a Českými technickými normami (viz příloha č. 1 tohoto Protokolu o kontrole).

V rámci efektivního a hospodárného vynakládání prostředků souvisejících s vrácením odebraných vzorků motorových paliv vyhodnocených jako vyhovující, a dále s přihlédnutím k charakteristice a specifikaci vzorků, nebudou kontrolované osobě vzorky vráceny. Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, nárok na náhradu vyhovujících vzorků v celkové výši **22,31 Kč**.

Pokud jste se tohoto nároku nevzdali, uhradíme Vám výše vyčíslenou náhradu na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností minimálně 21 dnů, kterou zašlete na adresu: Česká obchodní inspekce, Inspektorát Plzeňský a Karlovarský, Houškova 33, Plzeň, společně s uvedením spisové značky Č. j.: **ČOI 90726/18/2200**.

Ve vystavené faktuře uvádějte identifikační údaje ČOI (00020869) a DIČ ČOI (CZ00020869) jako odběratele Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 a jako příjemce Česká obchodní inspekce, Inspektorát Plzeňský a Karlovarský, Houškova 33, 326 00 Plzeň. V případě, že fakturu do 15 dnů ode dne doručení tohoto Protokolu o kontrole neobdržíme, budeme tuto skutečnost považovat za souhlas, že se svého nároku na náhradu ceny vzdáváte.

2. Značení výdejních stojanů

Byla provedena kontrola značení výdejních stojanů dle požadavků ČSN EN 589. **Bez zjištěných závad.**

3. Kontrola dodržování zákona č. 505/1990 Sb., v platném znění.

Výdejní stojany jsou měřidla proteklého množství kapalin, jedná se o stanovená měřidla používaná v obchodním kontaktu ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3) cit. zákona a jako takové podléhají povinnému úřednímu ověření s dobou platnosti úředního ověření. Kontrolované výdejní stojany byly v době kontroly řádně úředně ověřeny.

Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, právo podat výše uvedenému kontrolnímu orgánu písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu.

OPATŘENÍ: DNEŠNÍ KONTROLOU NEULOŽENA

PŘÍLOHY: Inspekční zpráva 1777/2018, Zkušební protokol 22354

.....
za ČOI - podpisy

8.8.2018
2

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL č. 22354

Zákazník Česká obchodní inspekce ČR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Objednávka Číslo zakázky 5280

Číslo vzorku, produkt 22354 **LPG pro pohon**

Specifikace vzorku 193/22/18/V

Množství, typ vzorkovnice

Datum odběru 12.07.2018

Místo odběru vzorku

Vzorek odebral Odebráno pracovníkem SGS

Akreditovaný odběr - postup SOP 98 (ČSN EN ISO 4257) - LPG; CNG

Zkoušky zadal Inspekční orgán

Datum přijetí vzorku 12.07.2018

Datum schválení protokolu 13.07.2018

Protokol vystavil Luboš Chládek

Datum vystavení: 13.7.2018

Schválil:

Luboš Chládek
specialista na klasické metody



Výsledky v tomto zkušebním protokolu se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku v dodaném stavu, pokud není uvedeno jinak. Všechny zkoušky byly provedeny dle poslední revize uvedených zkušebních postupů, pokud není na tomto protokolu označeno jinak. Na níže uvedené výsledky se vztahují údaje o přesnosti měření. Při využívání výsledků zkoušek k porovnávání s požadavky jakékoli specifikace nebo procesu by mělo být přihlédnuto k posledním revizím norem ASTM D-3244, IP 367 a ISO 4259 (ČSN EN ISO 4259). Tento zkušební protokol byl vystaven v souladu se Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb SGS (kopie je k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách společnosti <http://www.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx>). Věnujte pozornost sekcím omezení odpovědnosti, odškodnění a jurisdikčních záležitostí. Tento zkušební protokol nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Zkoušky mimo rozsah akreditace jsou identifikovány kódem, který je vysvětlen pod tabulkou výsledků.

SGS Czech Republic, s.r.o.

Divize paliv a maziv, U Trati 42, 100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika
fakturační adresa: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Česká republika
IČ: 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
t +420 274 021 310 f +420 274 817 287 e sgs_czech@sgs.com www.cz.sgs.com

Zkušební protokol č. 22354

Kód	Název zkoušky, parametry	Jednotka	Výsledek	Datum	Zkušební postup
11	Síra	mg/kg	<3,0	13.07.2018	SOP 101 (ASTM D 6667 - LPG)
11	Oktanové číslo motorovou metodou LPG		90,8	13.07.2018	SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)
11	Korozivní působení na měď 1 hod/40 °C LPG			13.07.2018	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)
	Korozivní působení na měď 1hod./40°C LPG	stupeň	třída1		
11	Uhlovodíkové složení LPG			13.07.2018	SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)
	methan	% m/m	<0,1		
	propan + C2	% m/m	14,3		
	propan	% m/m	0,4		
	butan + C5	% m/m	47,4		
	isobutan	% m/m	27,3		
	buteny	% m/m	10,6		
	dieny	%mol/mol	<0,1		
11	Sírovodík kvalitativně		negativní	12.07.2018	SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)
11	Zbytek po odpaření	mg/kg	22	13.07.2018	SOP 119 (ČSN EN 15471)

První číslice kódu označuje, zda byla zkouška provedena v rámci rozsahu akreditace zkušební laboratoře 1152.1: 1...=akreditovaná zkouška; 2...=neakreditovaná zkouška
Druhá číslice kódu označuje místo provedení: ... 1=laboratoř Praha, U Trati 42, Praha 10; ... 2=laboratoř Kolín, Ovčárecká 314, Kolín 5; ... 3=mobilní laboratoř, U Trati 42, Praha 10; ... 9=externí subdodavatel

Poznámka	
----------	--

Zkušební postup	Komentář
SOP 101 (ASTM D 6667 - LPG)	Analyzátor s UV detekcí, rozšířená nejistota výsledku stanovení je $\pm 10\%$ hodnoty výsledku.
SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	Výpočet z uhlovodíkového složení.
SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	Vizuální zkouška.
SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	Plynová chromatografie, rozšířená nejistota výsledku stanovení je $\pm 0,5\%$ V/V.
SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	Vizuální zkouška.
SOP 119 (ČSN EN 15471)	Rozšířená nejistota $\pm 15\%$ hodnoty výsledku.

Uvedená rozšířená nejistota výsledku stanovení je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Standardní nejistota měření byla stanovena v souladu s dokumentem EA-4/02.



SGS Czech Republic, s.r.o.

Divize paliv a maziv

U Trať 42, 100 00 Praha 10

Inspekční orgán typu A akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 4015

Inspekční zpráva č. 1777/2018

Laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků			
Zákazník:	Česká obchodní inspekce ČR, Praha 2 Štěpánská 15	Číslo zakázky:	5280
Vzorek číslo:	22354	Způsob a datum odběru vzorku:	Pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98, 12.07.2018
Předmět inspekce:	LPG pro pohon	Zabezpečení vzorku:	Vzorek zapečetěn
Specifikace:	193/22/18V		

LPG pro pohon ČSN EN 589 +A1 (2012)	Ukazatel jakosti	Jednotka	Zkušební metoda		Zjištěná hodnota AZL 1152.1 vzorek č. 22354	Hodnota specifikace při zahnutí nejistoty měření dle ČSN ISO 4259		Výsledek hodnocení
	Koroze na mědi 1 h/40 °C	stupeň	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)		TRIDA1		max.	Výhovuje
	OČ MM LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)		90,8	88,8		Výhovuje
	Síra	mg/kg	SOP 101 (ASTM D 6667 - LPG)		<3,0		71	Výhovuje
	Sírovodík (kvalitativně)		SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)		NEGATIVNI		NEGATIVNI	Výhovuje
	Uhlovodíkové složení LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)					
	- methan	% m/m			<0,1			Nehodnocen
	- propan + C2	% m/m			14,3			Nehodnocen
	- propan	% m/m			0,4			Nehodnocen
	- butan + C5	% m/m			47,4			Nehodnocen
	- isobutan	% m/m			27,3			Nehodnocen
	- buteny	% m/m			10,6			Nehodnocen
	- dieny	%mol/mol			<0,1		1,1	Výhovuje
	Zbytek po odpaření	mg/kg	SOP 119 (ČSN EN 15471)		22		74	Výhovuje

Výsledek hodnocení: Ve zkoušených ukazatelích **VYHOVUJE** limitním hodnotám ČSN EN 589 +A1 (2012)

Laboratorní zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1.

- Vzorek odebral pracovník laboratoře SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1, podle SOP 98 - Odběr vzorků plyných a zkapalněných paliv
- Inspekční činnost (vyhodnocení výsledků) provedena podle SIP 4.1 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.

Datum ukončení inspekce a vydání zprávy: 13.7.2018

Inspekční činnost provedl: Hana Kramolišová

Inspekční zprávu schválil: Bc. Jan Špinka, vedoucí inspekčního orgánu



Dokument je možno bez souhlasu inspekčního orgánu SGS Czech Republic, s.r.o. kopírovat pouze vcelku a vztahuje se pouze na uvedené zkoušené vzorky paliv.

SGS Czech Republic, s.r.o., IČ: 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, v. 18205, dne 8.3.1993

Všechny služby členů skupiny SGS jsou poskytovány v souladu s příslušnými podmínkami pro poskytování služeb SGS, které jsou dostupné na <http://www.sgsgroup.cz/cs-CZ/terms-and-Conditions.aspx>.

