

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský
Krapkova 1159/3, Olomouc
email: ostrava@coi.cz, datová schránka:
5c2d2ch, tel.: +420 585 223 317

Identifikační kód

311809110605805

PROTOKOL O KONTROLE

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, byla vykonána kontrola, z níž se pořizuje následující protokol:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: HUNSGAS s.r.o.

IČO: 25277715

Sídlo: Franzova 125, Brno, 61400

Název dotčené provozovny, adresa: ČS LPG, Padlých hrdinů 1416 , Kojetín, 75201

Datum a čas šetření: 11.9.2018 12:30 - 11.9.2018 13:00

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Roman Zela

číslo průkazu: 006058

Další členové skupiny: Bc. Pavel Berka

číslo průkazu: 006057

Předmět kontroly a zmocňovací ustanovení:

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, pravomoc dle § 7 odst. 2 písm. a), písm. b) a písm. c),

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pravomoc dle § 23 odst. 1, odst. 12, odst. 13 a odst. 14

První kontrolní úkon: dne: 28.8.2018

§5 odst. 2 a) zák. o kontrole - Předložení průkazu nebo pověření ke kontrole

Poslední kontrolní úkon: dne: 11.9.2018

vyhodnocení výsledku vzorku

.....
za ČOI - podpisy

11.9.2018

1

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

Kontrolní zjištění

Ve smyslu předmětu kontroly a zmocňovacího ustanovení, provedli dne 28. 8. 2018 pracovníci České obchodní inspekce, inspektorátu Olomouckého a Moravskoslezského se sídlem v Ostravě pracoviště Olomouc kontrolu dotčené provozovny ve složení:

vedoucí kontrolní skupiny Ing. Roman Zela, člen kontrolní skupiny Ing. Petr Kucharczyk a přizvaná osoba – Zdeněk Zelenka (osoba pověřená a odborně způsobilá pro odběr plyných paliv), při které byl odebrán vzorek pohonných hmot:

- zkapalněný uhlovodíkový plyn (dále jen LPG) č. vzorku 134/31/18/V

O provedeném odběru byl sepsán Úřední záznam a Protokol o odběru vzorků pohonných hmot (Identifikační kód 311808280605802). S uvedenými dokumenty byla kontrolovaná osoba následně seznámena.

Výše uvedený vzorek byl, na základě smlouvy, předán a testován v akreditované laboratoři: Divize paliv a maziv, U Trati 42, 100 00 Praha 10 – Strašnice, společnosti SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, IČ 48589241, který na základě komplexního vyhodnocení zaprotokoloval výsledky ve Zkušebním protokolu č. 24168 a údaje o výsledcích zaznamenal v Inspekční zprávě č. 2274/2018.

Dle uvedených dokumentů, **odebraný vzorek** LPG č. vz. 134/31/18/V, **splnil požadavky** stanovené zvláštními předpisy.

Kontrolou vyznačení informací o ceně prodáváných pohonných hmot, nebyl při kontrole zjištěn rozpor s ustanovením § 12 zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění, o ochraně spotřebitele.

Měřidlo používané k prodeji LPG odpovídá schválenému typu a bylo označeno platným úředním ověřením.

Stojan byl označen obchodním názvem prodáváných nebo vydávaných pohonných hmot a číslem příslušné české technické normy, která stanovuje složení a jakost pohonné hmoty, přesně jak stanovuje ustanovení § 5 odst. 9 písm. a) zákona č. 311/2006 Sb. zákon o pohonných hmotách, v platném znění.

Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, právo podat výše uvedenému kontrolnímu orgánu písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu.

Přijatá opatření

Nebyla uložena

Přílohy:

1. Kušební protokol č. 24168
2. Inspekční zpráva č. 2274/2018

.....
za ČOI - podpisy

11.9.2018
3

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

Zkušební laboratoř č. 1152.1 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL č. 24168

Zákazník Česká obchodní inspekce ČR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Objednávka Číslo zakázky 5280

Číslo vzorku, produkt 24168 **LPG pro pohon**

Specifikace vzorku 134/31/18/V

Množství, typ vzorkovnice

Datum odběru 28.8.2018

Místo odběru vzorku

Vzorek odebral Odebráno pracovníkem SGS

Akreditovaný odběr - postup SOP 98 (ČSN EN ISO 4257) - LPG; CNG

Zkoušky zadal Inspekční orgán

Datum přijetí vzorku 28.8.2018

Datum schválení protokolu 30.8.2018

Protokol vystavil Ing. Denisa Kárníková

Datum vystavení: 30.8.2018

Schválil:

Ing. Denisa Kárníková
vedoucí zkušební laboratoře



Výsledky v tomto zkušebním protokolu se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku v dodaném stavu, pokud není uvedeno jinak. Všechny zkoušky byly provedeny dle poslední revize uvedených zkušebních postupů, pokud není na tomto protokolu označeno jinak. Na níže uvedené výsledky se vztahují údaje o preciznosti měření. Při využívání výsledků zkoušek k porovnávání s požadavky jakékoliv specifikace nebo procesu by mělo být přihlédnuto k posledním revizím norem ASTM D-3244, IP 367 a ISO 4259 (ČSN EN ISO 4259). Tento zkušební protokol byl vystaven v souladu se Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb SGS (kopie je k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách společnosti <http://www.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx>). Věnujte pozornost sekcím omezení odpovědnosti, odškodnění a jurisdikčních záležitostí. Tento zkušební protokol nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý. Zkoušky mimo rozsah akreditace jsou identifikovány kódem, který je vysvětlen pod tabulkou výsledků.

SGS Czech Republic, s.r.o.

Divize paliv a maziv, U Trati 42, 100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika
fakturační adresa: K Háji 1233/2, 155 00 Praha 5, Česká republika
IČ: 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
t +420 274 021 310 f +420 274 817 287 e sgs_czech@sgs.com www.cz.sgs.com

Zkušební protokol č. 24168

Kód	Název zkoušky, parametry	Jednotka	Výsledek	Datum	Zkušební postup
11	Síra	mg/kg	5,4	29.8.2018	SOP 101 (ASTM D 6667 - plyny)
11	Oktanové číslo motorovou metodou LPG		92,1	29.8.2018	SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)
11	Korozivní působení na měď 1 hod/40 °C LPG	stupeň	třída1	29.8.2018	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)
11	Uhlovodíkové složení LPG			29.8.2018	SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)
	methan	% m/m	<0,1		
	propan + C2	% m/m	53,4		
	propen	% m/m	0,4		
	butan + C5	% m/m	7,1		
	isobutan	% m/m	21,3		
	buteny	% m/m	17,6		
	dieny	% mol/mol	0,1		
11	Sirovodík kvalitativně		negativní	29.8.2018	SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)
11	Zbytek po odpaření	mg/kg	22	30.8.2018	SOP 119 (ČSN EN 15471)

První číslice kódu označuje, zda byla zkouška provedena v rámci rozsahu akreditace zkušební laboratoře 1152.1: 1...=akreditovaná zkouška; 2...=neakreditovaná zkouška
Druhá číslice kódu označuje místo provedení: ... 1=laboratoř Praha, U Trati 42, Praha 10; ...2=laboratoř Kolín, Ovčárecká 314, Kolín 5; ...3=mobilní laboratoř, U Trati 42, Praha 10; ...9=externí subdodavatel

Poznámka	
----------	--

Zkušební postup	Komentář
SOP 101 (ASTM D 6667 - plyny)	Analyzátor s UV detekcí, rozšířená nejistota výsledku stanovení je $\pm 5\%$ hodnoty výsledku.
SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	Výpočetem z uhlovodíkového složení.
SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	Vizuální zkouška.
SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	Plynová chromatografie, rozšířená nejistota výsledku stanovení je $\pm 0,5\%$ V/V.
SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	Vizuální zkouška.

Uvedená rozšířená nejistota výsledku stanovení je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Standardní nejistota měření byla stanovena v souladu s dokumentem EA-4/02.



SGS Czech Republic, s.r.o.

Divize paliv a maziv

U Trati 42, 100 00 Praha 10

Inspekční orgán typu A akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 4015

Inspekční zpráva č. 2274/2018

Laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků		Česká obchodní inspekce ČR, Praha 2 Štěpánská 15	Číslo zakázky:	5280
Zákazník:	Česká obchodní inspekce ČR, Praha 2 Štěpánská 15		Způsob a datum odběru vzorku:	pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98, 28.8.2018
Vzorek číslo:	24168		Zabezpečení vzorku:	vzorek zapečetěn
Předmět inspekce:	LPG pro pohon			
Specifikace:	134/31/18/V			

LPG pro pohon ČSN EN 589 + A1 (2012)	Ukazatel jakosti	Jednotka	Zkušební metoda	Zjištěná hodnota AZL 1152.1 vzorek č. 24168	Hodnota specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN ISO 4259		Výsledek hodnocení
					min.	max.	
	Koroze na mědi 1h/40°C	Stupeň	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	TŘÍDA 1		TŘÍDA 1	Vyhovuje
	OČ MM LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	92,1	88,8		Vyhovuje
	Síra	mg/kg	SOP 101 (ASTM D 6667 - plyný)	5,4		71	Vyhovuje
	Sírovodík (kvalitativně)		SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	NEGATIVNÍ		NEGATIVNÍ	Vyhovuje
	Uhlovodíkové složení LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)				
	- metan	% m/m		<0,1			Nehodnocen
	- propan + C2	% m/m		53,4			Nehodnocen
	- propen	% m/m		0,4			Nehodnocen
	- butan + C5	% m/m		7,1			Nehodnocen
	- isobutan	% m/m		21,3			Nehodnocen
	- buteny	% m/m		17,6			Nehodnocen
	- dieny	% mol/mol		0,1		1,1	Vyhovuje
	Zbytek po odpaření	mg/kg	SOP 119 (ČSN EN 15471)	22		74	Vyhovuje

Výsledek hodnocení: ve zkoušených ukazatelích VYHOVUJE limitním hodnotám jakostní normy ČSN EN 589+A1 (2012)


Laboratorní zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1.

Vzorek odebral pracovník laboratoře SGS Czech Republic, s.r.o. Divize paliv a maziv, č. 1152.1, podle SOP 98 – Odběr vzorků plyných a zkapalněných paliv. Inspekční činnost provedena podle SIP 4.1 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2012

Datum ukončení inspekce a vydání zprávy: 30.08.2018

Inspekční činnost provedl: Hana Kramolišová

Inspekční zprávu schválil: Bc. Jan Špinka, vedoucí inspekčního orgánu



Dokument je možno bez souhlasu inspekčního orgánu SGS Czech Republic, s.r.o. kopírovat pouze vcelku a vztahuje se pouze na uvedené zkoušené vzorky paliv.

SGS Czech Republic, s.r.o., IČ: 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993

Všechny služby členů skupiny SGS jsou poskytovány v souladu s příslušnými podmínkami pro poskytování služeb SGS, které jsou dostupné na <http://www.sgsgroup.cz/cs-CZ/terms-and-Conditions.aspx>.