



COI0X013LFUB

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický
Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

HUNSGAS s.r.o.
Franzova 125
614 00 B R N O

SpZn.
120955/18/2700

Čj.
134849/18/2700

Vyřizuje/kl.
Novák/174

Hradec Králové
2018-10-18

ve věci: **Seznámení s obsahem protokolu o kontrole a s výsledky odběru vzorků**

Dne 18.9.2018 provedli inspektoři ČOI odběr vzorků pohonných hmot na adrese **ČS LPG Linhartice**.

Dne 18.10.2018 byl na základě vyhodnocení odebraných vzorků sepsán protokol o kontrole, který Vám zasíláme v příloze.

Ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění platných předpisů, se považuje den doručení tohoto oznámení za den seznámení kontrolované osoby s obsahem protokolu o kontrole. Podle ust. § 13 tohoto zákona lze podat proti kontrolnímu zjištění písemné a zdůvodněné námitky do 15 dnů od doručení tohoto oznámení na výše uvedenou adresu.

Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 252/2012 Sb., o kontrole, ve znění platných předpisů Vám vznikl nárok na náhradu ceny odebraných vyhovujících vzorků ve výši **23,23 Kč**, včetně DPH. Tuto částku Vám proplatíme na základě Vámi vystavené faktury, kde do kolonky odběratel uveďte adresu: **ČR – Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, IČO 000 20 869**, do kolonky příjemce uveďte **Česká obchodní inspekce, Inspektorát Královéhradecký a Pardubický, Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové** a fakturu zašlete na stejnou adresu: **Česká obchodní inspekce, Inspektorát Královéhradecký a Pardubický, Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové**.

V případě, že faktura nebude zaslána do 10 dnů od obdržení tohoto dopisu, má se za to, že jste se nároku na náhradu vzdali. Na fakturu uvádějte, prosím, dobu splatnosti 21 dnů ode dne vystavení.

S pozdravem

Bc. Zdeněk Novák
vedoucí kontrolní skupiny

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický
Jižní 870/2
500 03 Hradec Králové

①

Příloha: Protokol o kontrole

Telefon (+420) 495 057 170 E-mail hradec@coi.cz
ID datové schránky 43pdzwa

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický
Jižní 870/2, Hradec Králové
email: hradek@coi.cz, datová schránka:
43pdzwa, tel.: +420 495 057 170

Identifikační kód

271809180504598

PROTOKOL O KONTROLE

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, byla vykonána kontrola, z níž se pořizuje následující protokol:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: HUNSGAS s.r.o.
IČO: 25277715
Sídlo: Franzova 125, Brno, 61400
Název dotčené provozovny, adresa: ČS LPG, Linhartice, 57101

Datum a čas šetření: 18.9.2018 10:25 - 18.10.2018 9:30

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Zdeněk Novák

číslo průkazu: 5045

Předmět kontroly a zmocňovací ustanovení:

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, pravomoc dle § 7 odst. 2 písm. a), písm. b) a písm. c),
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pravomoc dle § 23 odst. 1, odst. 12, odst. 13 a odst. 14

První kontrolní úkon:

dne: 18.9.2018

§5 odst. 2 a) zák. o kontrole - Předložení průkazu nebo pověření ke kontrole

Poslední kontrolní úkon:

dne: 18.10.2018

Zhodnocení skutkového stavu - na RI ČOI Hradec Králové

.....
za ČOI - podpisy

18.10.2018

1

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

Kontrolní zjištění

Dne 18. 9. 2018 byl proveden odběr vzorků zkapalněného ropného plynu (LPG) za účelem posouzení jakostních a bezpečnostních ukazatelů.

O provedeném odběru vzorků byl na čerpací stanici vyhotoven Úřední záznam včetně Protokolu o odběru vzorků, jehož stejnopis byl ponechán na provozovně a další byl kontrolované osobě zaslán v příloze Oznámení o zahájení kontroly.

Hodnocení odebraného vzorku na základě výsledků laboratorních zkoušek, provedených akreditovanou laboratoří SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, U Trati 42, 100 00 Praha 10 - Strašnice :

Vzorek číslo **276/27/18/V** **Zkapalněný ropný plyn (LPG)**
Množství I : **1,58** Cena Kč/l : **14,70** Hodnota Kč: **23,23**

vyhověl ve všech ukazatelích ČSN EN 589 +A1 (2012)

Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 252/2012 Sb., o kontrole, v platném znění Vám vznikl nárok na náhradu ceny vyhovujících odebraných vzorků ve výši **23,23 Kč**, včetně DPH. Tuto částku Vám proplatíme na základě Vámi vystavené faktury.

V případě, že faktura nebude zaslána do 10 dní od seznámení s Protokolem o kontrole, má se za to, že jste se nároku na náhradu vzdali. Na fakturu uvádějte, prosím, dobu splatnosti 21 dnů ode dne vystavení. Inspekční zpráva číslo 2487/2018 je přílohou kontrolního protokolu.

Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, právo podat výše uvedenému kontrolnímu orgánu písemné a zdůvodněné námítky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu.

Přílohy:

1. Inspekční zpráva 2487/2018


.....
za ČOI - podpisy

18.10.2018
2

.....
osoba přítomná kontrole - podpis



SGS Czech Republic, s.r.o.
Divize paliv a maziv
U Trati 42, 100 00 Praha 10
Inspekční orgán typu A akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 4015

Inspekční zpráva č. 2487/2018

Laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků	
Zákazník:	Česká obchodní inspekce ČR, Praha 2 Štěpánská 15
Vzorek číslo:	25221
Předmět inspekce:	LPG pro pohon
Specifikace:	276/27/18/V
Číslo zakázky:	
5280	
Pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98, 18.09.2018	
Vzorek zapečetěn	

LPG pro pohon ČSN EN 589 +A1 (2012)	Ukazatel jakosti	Jednotka	Zkušební metoda	Zjištěná hodnota AZL 1152.1 vzorek č. 25221	Hodnota specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN ISO 4259	Výsledek hodnocení
	Koroze na mědi 1 h/40 °C	stupeň	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	TRÍDA1	min.	max.
	OČ MM LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	91,8	88,8	TRÍDA1
	Síra	mg/kg	SOP 101 (ASTM D 6667 - LPG)	5,1	71	71
	Sirovodík (kvalitativně)		SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ
	Uhlovodíkové složení LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)			
	- methan	% m/m		<0,1		Nehodnocen
	- propan + C2	% m/m		50,1		Nehodnocen
	- propen	% m/m		1,0		Nehodnocen
	- butan + C5	% m/m		7,8		Nehodnocen
	- isobutan	% m/m		22,0		Nehodnocen
	- buteny	% m/m		19,0		Nehodnocen
	- dieny	%mol/mol		0,1		Nehodnocen
	Zbytek po odpaření	mg/kg	SOP 119 (ČSN EN 15471)	24	1,1	74

Výsledek hodnocení: Ve zkoušených ukazatelích VYHOVUJE limitním hodnotám ČSN EN 589 +A1 (2012)

Laboratorní zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1.
• Vzorek odebral pracovník laboratoře SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1, podle SOP 98 - Odběr vzorků plyných a zkapalněných paliv
Inspekční činnost (vyhodnocení výsledků) provedena podle SIP 4.1 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.



Datum ukončení inspekce a vydání zprávy: 20.9.2018
Inspekční činnost provedl: Hana Kramolišová
Inspekční zprávu schválil: Bc. Jan Špinka, vedoucí inspekčního orgánu