



COIX013LTNK

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický
Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

HUNSGAS s.r.o.
Franzova 125
Brno
PSČ 614 00

Vaše zn.	SpZn.	Čj.	Vyřizuje/kl.	Hradec Králové
	129912/18/0100	135252/18/2700	Janouch/174	18. října 2018

Seznámení s obsahem protokolu o kontrole a s výsledky odběru vzorků

Dne 8. 10. 2018 provedli inspektoři České obchodní inspekce odběr zkapalněného ropného plynu LPG na adrese: ČS LPG KM PROMA, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01.

Dne 18. 10. 2018 byl na základě vyhodnocení odebraných vzorků sepsán protokol o kontrole, který Vám zasíláme v příloze.

Ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, se považuje den doručení tohoto oznámení za den seznámení kontrolované osoby s obsahem protokolu o kontrole. Podle ust. § 13 tohoto zákona lze podat proti kontrolnímu zjištění písemné a zdůvodněné námitky do 15 dnů od doručení tohoto oznámení na výše uvedenou adresu.

Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), nárok na plnou náhradu vyhovujících vzorků.

Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 252/2012 Sb. o kontrole v platném znění, Vám vznikl nárok na náhradu ceny odebraných vzorků ve výši 24,46 Kč. Cena je včetně DPH. Tuto částku Vám proplatíme na základě Vámi vystavené faktury, kde do kolonky odběratel uveďte adresu: ČR – Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, do kolonky příjemce uveďte Česká obchodní inspekce, Inspektorát Královéhradecký a Pardubický, Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové a fakturu zašlete na stejnou adresu: Česká obchodní inspekce, Inspektorát Královéhradecký a Pardubický, Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové.

S pozdravem

Ladislav Janouch
odborný referent České obchodní inspekce
Inspektorátu Královéhradeckého a
Pardubického se sídlem v Hradci Králové

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický
Jižní 870/2
500 03 Hradec Králové



Příloha: č. 1 - Protokol o kontrole č. 271810182109

Telefon: (+420) 495 057 170 E-mail: hradec@coi.cz ID datové schránky: 43pdzwa

Česká obchodní inspekce

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický
Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
ID dat. schránky 43pdzwa, hk_coi@coi.cz
telefon +420 495 057 170

Identifikační kód

27	18	10	18	210	9
Rt	rok.	měsíc	den	Č. inspektora	poř.

PROTOKOL O KONTROLE

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, byla vykonána kontrola, z níž se pořizuje následující protokol:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: HUNSGAS s.r.o.

IČ: 25277715

Místo podnikání sídlo: Franzova 125, Brno, PSČ 614 00

Název dotčené provozovny, adresa: KM PROMA, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem PSČ: 54401

Čas šetření v provozovně: 8. 10. 2018 od 13:45 do 14:45, protokol o kontrole sepsán v sídle inspektorátu České obchodní inspekce.

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Ladislav Janouch

číslo průkazu: 210

Další členové skupiny:

číslo průkazu:

Přizvaná osoba:

důvod přizvání:

Ve spolupráci s:

Za kontrolovanou osobu:

První kontrolní úkon: Odběr vzorků LPG

dne: 8. 10. 2018

Poslední kontrolní úkon: zhodnocení skutkového stavu

dne: 18. 10. 2018

za COI - podpisy

18.10.2018

osoba přítomná kontrole - podpis

Předmět kontroly a zmocňovací ustanovení: zákon č. 311/2006 Sb. v platném znění, zákon č. 64/1986 Sb. v platném znění.

Kontrolní zjištění:

Dne 8. 10. 2018 byl proveden odběr vzorků zkapalněného ropného plynu (LPG) za účelem posouzení jakostních a bezpečnostních ukazatelů.

O provedeném odběru vzorků byl na čerpací stanici vyhotoven Úřední záznam včetně Protokolu o odběru vzorků, jehož stejnopis byl ponechán na provozovně a další byl kontrolované osobě zaslán v příloze Oznámení o zahájení kontroly.

Hodnocení odebraného vzorku na základě výsledků laboratorních zkoušek, provedených akreditovanou laboratoří SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, U Trati 42, 100 00 Praha 10 - Strašnice :

Vzorek číslo	302/27/18/V	Zkapalněný ropný plyn (LPG)			
Množství l :	1,62	Cena Kč/l :	15,10	Hodnota Kč:	24,46
vyhověl ve všech ukazatelích ČSN EN 589 +A1 (2012)					

Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 252/2012 Sb., o kontrole, v platném znění Vám vznikl nárok na náhradu ceny vyhovujících odebraných vzorků ve výši **24,46 Kč**, včetně DPH. Tuto částku Vám proplatíme na základě Vámi vystavené faktury.

V případě, že faktura nebude zaslána do 10 dní od seznámení s Protokolem o kontrole, má se za to, že jste se nároku na náhradu vzdali. Na fakturu uvádějte, prosím, dobu splatnosti 21 dnů ode dne vystavení. Inspekční zpráva číslo 2669/2018 je přílohou kontrolního protokolu.

Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb. právo podat písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu na adresu uvedenou v záhlaví tohoto Protokolu o kontrole.

Přílohy:

1. Inspekční zpráva č. 2669/2018

za ČOI - podpisy

18.10.2018

osoba přítomná kontrole - podpis



SGS Czech Republic, s.r.o.
Divize paliv a maziv
U Trati 42, 100 00 Praha 10
Inspekční orgán typu A akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 4015

Inspekční zpráva č. 2669/2018

Laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků	
Zákazník:	Česká obchodní inspekce ČR, Praha 2 Štěpánská 15
Vzorek číslo:	25904
Předmět inspekce:	LPG pro pohon
Specifikace:	302/27/18V
Číslo zakázky:	
5280	
Pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98, 08.10.2018	
Vzorek zapečetěn	

LPG pro pohon ČSN EN 589 +A1 (2012)	Ukazatel jakosti	Jednotka	Zkušební metoda	Zjištěná hodnota AZL 1152.1 vzorek č. 25904	Hodnota specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN ISO 4259	Výsledek hodnocení
	Koroze na mědi 1 h/40 °C	stupeň	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	TRIDA1	min. max.	Vyhovuje
	OČ MM LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	91,3	88,8	Vyhovuje
	Síra	mg/kg	SOP 101 (ASTM D 6667 - LPG)	6,6	71	Vyhovuje
	Sirovodík (kvalitativně)		SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	Vyhovuje
	Uhlovodíkové složení LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)			
	- metan	% m/m		<0,1		Nehodnocen
	- propan + C2	% m/m		56,1		Nehodnocen
	- propen	% m/m		0,5		Nehodnocen
	- butan + C5	% m/m		6,2		Nehodnocen
	- isobutan	% m/m		15,0		Nehodnocen
	- buteny	% m/m		22,1		Nehodnocen
	- dieny	%mol/mol		0,2	1,1	Vyhovuje
	Zbytek po odpaření	mg/kg	SOP 119 (ČSN EN 15471)	25	74	Vyhovuje

Výsledek hodnocení: Ve zkoušených ukazatelích **VYHOVUJE** limitním hodnotám ČSN EN 589 +A1 (2012)

Laboratorní zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1.
• Vzorek odebral pracovník laboratoře SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1, podle SOP 98 - Odběr vzorků plyných a zkapalněných paliv
Inspekční činnost (vyhodnocení výsledků) provedena podle SIP 4.1 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.

Datum ukončení inspekce a vydání zprávy: 10.10.2018
Inspekční činnost provedl: Kateřina Líbalová
Inspekční zprávu schválil: Bc. Jan Špínka, vedoucí inspekčního orgánu

