



COI0X00Q5BKX

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký
Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava - Třebovice

HUNSGAS s.r.o.
Do rukou statutárního orgánu
Franzova 125
614 00 Brno

Vaše zn.	SpZn.	Čj.	Vyřizuje/kl.	Ostrava
ČOI 12851/16/4000		ČOI 15687/16/4000	Ing. Michal Hrabovčín	09.02.2016

Oznámení o provedené kontrole

V souladu s ust. § 12 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění oznamujeme, že pracovníci České obchodní inspekce, inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký, provedli kontrolu a protokol o kontrole zasíláme v příloze tohoto dopisu.

Den doručení tohoto oznámení vč. přílohy považujeme za den doručení protokolu o kontrole kontrolované osobě ve smyslu § 12, odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.

Jako kontrolovaná osoba máte ve smyslu § 13 výše citovaného zákona právo podat proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námítky a to ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne doručení protokolu o kontrole (viz kontrolní zjištění).

Na základě toho, že odebrané vzorky splnily požadavky stanovené jinými právními předpisy, Vám vznikl, ve smyslu ust. § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, nárok na náhradu ceny odebraných vzorků v celkové výši **Kč 21,59 Kč**.

Pokud jste se nároku na náhradu dle ust. § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“) nevzdali, proplatíme Vám výše vyčíslenou náhradu na základě Vámi vystavené faktury na sídlo Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (daňového dokladu), kterou zašlete neprodleně na naši adresu Česká obchodní inspekce, Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava – Třebovice (žádáme o uvedení splatnosti 21 dnů a č.j. tohoto sdělení).

S pozdravem

Ing. Michal Hrabovčín
vedoucí kontrolní skupiny

Příloha:

Protokol o kontrole vč. příloh

Telefon (+420) 554 818 211 Fax (+420) 296 366 236 E-mail ov_coi@coi.cz
ID datové schránky 5c2d2ch

Česká obchodní inspekce

inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký se sídlem v Ostravě
Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava-Třebovice
tel.: 554 818 211, fax.: 296 366 236
e-mail: ov_coi@coi.cz
ID datové schránky: 5c2d2ch

Identifikační kód

40	16	02	09	00130	04
RI	rok.	měsíc	den	Č. inspektora	poř.

PROTOKOL O KONTROLE

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, byla vykonána kontrola, z níž se pořizuje následující protokol:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: HUNSGAS s.r.o.

IČ: 252 77 715

Místo podnikání / sídlo: Franzova 125, 614 00 Brno

Název dotčené provozovny, adresa: ČS LPG 104, Opavská 1, Dolní Benešov PSČ: 747 22

Čas šetření na provozovně: 01.02.2016 11:15 – 12:30

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Michal Hrabovčín

číslo průkazu: 130

Další členové skupiny:

číslo průkazu:

číslo průkazu:

Přizvaná osoba:

Petr Chytil - SGS Czech
Republic, s.r.o., Divize paliv a
maziv

důvod přizvání:

odborně způsobilá osoba -
odběr plyných paliv

Ve spolupráci s:

Za kontrolovanou/povinnou osobu:

funkce: Nájemce ČS

jméno a příjmení: Erika Lašková

datum nar.: 30.5.1954

funkce:

jméno a příjmení:

datum nar.:

Předmět kontroly:

zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci

- § 2 odst. 2 písm. b)

- § 2 odst. 2 písm. c)

zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot

- § 7 odst. 2 písm. a)

- § 7 odst. 2 písm. b)

- § 7 odst. 2 písm. c)

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

- § 23 odst. 1

První kontrolní úkon: ověření správnosti účtování

dne: 01.02.2016

Poslední kontrolní úkon: zhodnocení skutkového stavu

dne: 09.02.2016

za ČOI podpisy

09.02.2016

Datum

osoba přítomná úkonům - podpis

Stránka 1 z 2

Česká obchodní inspekce

inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký se sídlem v Ostravě
Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava-Třebovice

Kontrolní zjištění:

Dne **01.02.2016** byl proveden odběr vzorku pohonné hmoty **LPG**, o kterém byl sepsán Úřední záznam (identifikační kód **401602010013004**).

Stejnopis Úředního záznamu byl ponechán na provozoně. Fotokopie byla zaslána kontrolované osobě dne **02.02.2016** a doručena dne **02.02.2016**.

Dle Zkušebního protokolu vydaného SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, Inspekční orgán typu A akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 4015, U Trati 42, 100 00 Praha 10 - Strašnice, č.: **86114** ze dne **03.02.2016**, vzorek **LPG 18/40/16/V** splnil požadavky stanovené zvláštními předpisy.

Na základě toho, že odebraný vzorek splnil požadavky stanovené jinými právními předpisy, Vám vznikl, ve smyslu ust. § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, nárok na náhradu ceny odebraného vzorku v celkové výši **Kč 21,59**.

LPG 1,7 litrů **21,59 Kč**

Pokud jste se nároku na náhradu dle ust. § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“) nevzdali, proplatíme Vám výše vyčíslenou náhradu na základě Vámi vystavené faktury na sídlo Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (daňového dokladu), kterou zašlete neprodleně na naši adresu Česká obchodní inspekce, Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava – Třebovice (žádáme o uvedení splatnosti 21 dnů a č.j. tohoto sdělení).

Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb. právo podat písemné a zdůvodněné námitky výše uvedenému kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu.

Opatření:

Neuloženo.

Stejnopis protokolu za kontrolovanou osobu převzal(a) dne:

funkce:

jméno a příjmení:

datum nar.:

podpis

Přílohy:

1. Fotokopie Zkušebního protokolu č.: **86114** ze dne **03.02.2016**
2. Fotokopie Inspekční zprávy č. **287/2016** ze dne **03.02.2016**

za ČOI podpisy

09.02.2016
Datum

osoba přítomná úkonům - podpis

Stránka 2 z 2

SGS Czech Republic, s.r.o.
Divize paliv a maziv
U Trati 42, 100 00 Praha 10
Inspekční orgán typu A akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 4015

Inspekční zpráva:	287/2016	Laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků	
Předmět inspekce:	LPG pro pohon	(evidenční číslo 86114, Česká obchodní inspekce (18/40/16/V))	
způsob a datum odběru vzorku	pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98, 1.2.2016	Vzorek zapečetěn	
Zadavatel:		Česká obchodní inspekce ČR, Praha 2 Štěpánská 15	

LPG pro pohon ČSN EN 589 +A1 (2012)	Ukazatel jakosti	jednotka	Zkušební metoda	Zjištěná hodnota Vzorek č. 86114 AZL 1152.1 18/40/16/V	Hodnota specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN EN ISO 4259 min. max.	výsledek hodnocení
	Koroze na mědi 1h/40°C	stupeň	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	TŘÍDA1		Vyhovuje
	OČMM LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	94,0	88,8	Vyhovuje
	Síra	mg/kg	SOP 101 (ASTM D 6667 - plyny)	12	71	Vyhovuje
	Sirovodík (kvalitativně)		SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	Vyhovuje
	Uhlovodíkové složení LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)			Nehodnocen
	- methan	% m/m		<0,1		Nehodnocen
	- propan + C2	% m/m		57,7		Nehodnocen
	- propen	% m/m		0,5		Nehodnocen
	- butan + C5	% m/m		21,2		Nehodnocen
	- isobutan	% m/m		18,4		Nehodnocen
	- buteny	% m/m		2,2		Nehodnocen
	- dieny	% mol/mol		<0,1	1,1	Vyhovuje
	Zbytek po odpaření	mg/kg	SOP 119 (ČSN EN 15471)	<20	74	Vyhovuje

Výsledek hodnocení : ve zkoušených ukazatelích vyhovuje

limitním hodnotám ČSN EN 589 +A1 (2012)

Laboratorní zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1,
Vzorek odebral pracovník laboratoře SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1, podle SOP 98 - Odběr vzorků plyných a zkapalněných paliv
Inspekční činnost provedena podle SIP 4.1 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2012

Datum ukončení inspekce a vydání zprávy: 3.2.2016
Inspekční činnost provedl: Hana Kramolišová
Zprávu schválil: Ing. Vladimír Třebický, ČSc, vedoucí inspekčního orgánu



[Signature]
.....

Dokument je možno bez souhlasu inspekčního orgánu SGS Czech Republic, s.r.o. kopírovat pouze vcelku a vztahuje se pouze na uvedené zkoušené vzorky paliv.
SGS Czech Republic, s.r.o., IČ: 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993

Všechny služby členů skupiny SGS jsou poskytovány v souladu s příslušnými podmínkami pro poskytování služeb SGS, které jsou dostupné na <http://www.sgs.cz/cz/terms-and-conditions>

Zkušební laboratoř č. 1152.1 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL č. 86114

Zákazník Česká obchodní inspekce ČR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Objednávka Číslo zakázky 3002

Číslo vzorku, produkt 86114 **LPG pro pohon**

Specifikace vzorku 18/40/16/V

Množství, typ vzorkovnice

Datum odběru 01.02.2016

Místo odběru vzorku

Vzorek odebral Odebráno pracovníkem SGS

Akreditovaný odběr - postup SOP 98 (ČSN EN ISO 4257) - LPG; CNG

Zkoušky zadal Inspekční orgán

Datum přijetí vzorku 02.02.2016

Datum schválení protokolu 03.02.2016

Protokol vystavil Luboš Chládek

Datum vystavení: 3.2.2016

Schválil: Luboš Chládek

specialista na klasické metody



Výsledky v tomto zkušebním protokolu se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku v dodaném stavu, pokud není uvedeno jinak. Všechny zkoušky byly provedeny dle poslední revize uvedených zkušebních postupů, pokud není na tomto protokolu označeno jinak. Na níže uvedené výsledky se vztahují údaje o přesnosti měření. Při využívání výsledků zkoušek k porovnávání s požadavky jakékoli specifikace nebo procesu by mělo být přihlédnuto k posledním revizím norem ASTM D-3244, IP 367 a ISO 4259 (ČSN EN ISO 4259). Tento zkušební protokol byl vystaven v souladu se všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb SGS (kopie je k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách společnosti <http://www.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx>). Věnujte pozornost sekcím omezení odpovědnosti, odškodnění a jurisdikčních záležitostí. Tento zkušební protokol nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý. Zkoušky mimo rozsah akreditace jsou identifikovány kódem, který je vysvětlen pod tabulkou výsledků.

SGS Czech Republic, s.r.o.

Divize paliv a maziv, U Trati 42, 100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika
fakturační adresa: K Hájmům 1233/2, 155 00 Praha 5, Česká republika
IČ: 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
t +420 274 021 310 f +420 274 817 287 e sgs_czech@sgs.com www.cz.sgs.com

Zkušební protokol č. 86114

Kód	Název zkoušky, parametry	Jednotka	Výsledek	Datum	Zkušební postup
11	Síra	mg/kg	12	03.02.2016	SOP 101 (ASTM D 6667 - plyny)
11	Oktanové číslo motorovou metodou LPG		94,0	02.02.2016	SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)
11	Korozivní působení na měď 1hod./40°C LPG	stupeň	třída1	03.02.2016	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)
11	Uhlovodíkové složení LPG			02.02.2016	SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)
	methan	% m/m	<0,1		
	propan + C2	% m/m	57,7		
	propan	% m/m	0,5		
	butan + C5	% m/m	21,2		
	isobutan	% m/m	18,4		
	buteny	% m/m	2,2		
	dieny	%mol/mol	<0,1		
11	Sirovodík kvalitativně		negativní	02.02.2016	SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)
11	Zbytek po odpaření	mg/kg	<20	03.02.2016	SOP 119 (ČSN EN 15471)

První číslice kódu označuje, zda byla zkouška provedena v rámci rozsahu akreditace zkušební laboratoře 1152.1: 1...=akreditovaná zkouška; 2...=neakreditovaná zkouška
Druhá číslice kódu označuje místo provedení: ... 1=laboratoř Praha, U Trati 42, Praha 10; ...2=laboratoř Kolín, Ovčárecká 314, Kolín 5; ...3=mobilní laboratoř, U Trati 42, Praha 10; ...9=externí subdodavatel

Poznámka	
----------	--

Zkušební postup	Komentář
SOP 101 (ASTM D 6667 - plyny)	Analýzátor s UV detekcí, rozšířená nejistota výsledku stanovení je $\pm 5\%$ hodnoty výsledku.
SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	Výpočetem z uhlovodíkového složení.
SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	Vizuální zkouška.
SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	Plynová chromatografie, rozšířená nejistota výsledku stanovení je $\pm 0,5\%$ V/V.
SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	Vizuální zkouška.

Uvedená rozšířená nejistota výsledku stanovení je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Standardní nejistota měření byla stanovena v souladu s dokumentem EA-4/02.