



## Kontrolní zjištění

1. Českou obchodní inspekcí, inspektorátem Jihočeský a Vysočina byla zahájena kontrola dne 16. 10. 2018 na čerpací stanici ČS SILMET, Červená hospoda 39, 674 01 Třebíč s následným odběrem vzorku LPG. O provedených kontrolních úkonech byl sepsán úřední záznam, jehož stejnopis tvoří přílohu tohoto protokolu o kontrole.
2. Seznámení s výsledky laboratorních zkoušek odebraného vzorku LPG. Odebraný vzorek LPG byl předán akreditované laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o. Na základě výsledků laboratorních zkoušek odebraného LPG č. 258/21/18/V bylo konstatováno, že tento vzorek je vyhovující.

Číslo vzorku		Číslo zkušebního protokolu	Číslo inspekční zprávy	Výsledek hodnocení pro zkoušené ukazatele
ČOI	SGS			
258/21/18/V	26293	26293	2773/2018	vyhovuje ČSN EN 589+A1(2012)

Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, nárok na plnou náhradu vyhovujících vzorků ve výši 25,50 Kč. Náhrada se neposkytne, jestliže kontrolovaná osoba náhradu nepožaduje. Požaduje-li kontrolovaná osoba náhradu za odebrané vzorky, zašle do 5 - ti dnů od obdržení výsledku posouzení fakturu, se splatností 21 dnů, za odebrané vzorky k rukám Mgr. Martiny Střihavkové, Česká obchodní inspekce, inspektorát v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, 370 21 České Budějovice. Jako plátce uvede Ústřední inspektorát České obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Neodešle-li kontrolovaná osoba fakturu v uvedené lhůtě, má se za to, že kontrolovaná osoba náhradu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 255/2012Sb., o kontrole nepožaduje.

**Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, právo podat výše uvedenému kontrolnímu orgánu písemné a zdůvodněné námítky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu.**

## Přijatá opatření

Nebyla přijata.

---

### Přílohy:

1. ÚZ HUNSGAS 16102018