

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Středočeský a Hlavní město Praha
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

HUNSGAS s.r.o.
Franzova 125
Brno
614 00
IČ: 252 77 715

Sp. zn.
ČOI 165120/18/1000

Č. j.
ČOI 1731/19/1000

Vyřizuje / kl.
Smetanová / 188

Praha
4. 1. 2019

Oznámení o provedené kontrole

Oznamujeme vám, že pracovníci České obchodní inspekce (Inspektorát Středočeský a Hlavní město Praha) provedli kontrolu ve vaší provozovně:

Název: čerpací stanice pohonných hmot (LPG)
Bližší určení: KM - PRONA
Adresa: Čerpací stanice LPG, Vrbčany 53, Kolín 280 02


Stejnopis protokolu o kontrole vám, v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, zasíláme v příloze tohoto oznámení. Jako kontrolovaná osoba máte v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, právo podat námitky proti kontrolnímu zjištění, uvedenému v protokolu o kontrole, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění vám, jako kontrolované osobě, vznikl nárok na náhradu ve výši ceny, za kterou byl vzorek pohonné hmoty v době jeho odebrání běžně na trhu prodáván či vydáván. Příslušná náhrada bude poskytnuta na základě doručené faktury (resp. daňového dokladu), vystavené na obchodní jméno a bankovní spojení kontrolované osoby. Ve vystavené faktuře uveďte následující údaje:

Odběratel: Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 000 20 869 DIČ: CZ00020869

Konečný příjemce: Česká obchodní inspekce
Inspektorát Středočeský a Hlavní město Praha
Štěpánská 567/15, Nové Město, 120 00 Praha 2

Zároveň vás žádáme o případné stanovení delší lhůty doby splatnosti faktury (minimálně 21 dnů). Neobdržíme-li fakturu do 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu o kontrole, bude tato skutečnost považována za souhlas kontrolované osoby, že se svého nároku na náhradu ceny odebraného vzorku vzdala.

Bc. Ivana Smetanová
Vedoucí kontrolní skupiny



ČR - Česká obchodní inspekce
Inspektorát Středočeský a Hl. města Praha
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Příloha: Protokol o kontrole + inspekční zpráva SGS Czech republic s.r.o.

Telefon: (+420) 296 366 207; E-mail: praha@coi.cz
ID: datové schránky p2fdz5j

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Středočeský a Hl.m.Praha
Štěpánská 567/15, Praha 2
email: praha@coi.cz, datová schránka: p2fdz5j,
tel.: +420 296 366 207

Identifikační kód

101812180079015

PROTOKOL O KONTROLE

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, byla vykonána kontrola, z níž se pořizuje následující protokol:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: HUNSGAS s.r.o.
IČO: 25277715
Sídlo: Franzova 125, Brno, 61400
Název dotčené provozovny, adresa: ČS KM-PRONA, Vrbčany 53, Kolín, 28002

Datum a čas šetření: 18.12.2018 0:00 - 4.1.2019 0:00

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Ivana Smetanová

číslo průkazu: 000790

Předmět kontroly a zmocňovací ustanovení:

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, pravomoc dle § 7 odst. 2 písm. a), písm. b) a písm. c)

První kontrolní úkon: dne: 18.12.2018

§5 odst. 2 a) zák. o kontrole - Předložení průkazu nebo pověření ke kontrole

Poslední kontrolní úkon: dne: 04.01.2019

Zhodnocení kontrolního zjištění



.....
za ČOI - podpis

04.01.2019

1

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

Kontrolní zjištění

Vzorkování pohonných hmot – zhodnocení kontrolního zjištění

Dne 18. 12. 2018 byla provedena kontrola, o které byl v místě kontroly sepsán Úřední záznam; Úřední záznam byl kontrolované osobě doručen do datové schránky.

V rámci kontroly byl, za účelem posouzení jakosti pohonných hmot, odebrán vzorek pohonné hmoty:

č.383/10/18/V zkapalněný ropný plyn (LPG)

Odebraný vzorek pohonné hmoty splnil, ve sledovaných ukazatelích, požadavky stanovené ČSN EN 589+A1 (2012); výsledky laboratorního posouzení jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí tohoto protokolu o kontrole.

Podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění vznikl kontrolované osobě nárok na náhradu ceny odebraného vzorku pohonné hmoty v částce:

Kč 24,65 zkapalněný ropný plyn (LPG)

Poučení

Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, právo podat výše uvedenému kontrolnímu orgánu písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu.

Přijatá opatření

Nebyla uložena

Přílohy:

1. Inspekční zpráva SGS č. 3439/2018

.....
za ČOI - podpisy

04.01.2019

2

.....
osoba přítomná kontrole - podpis



SGS Czech Republic, s.r.o.

Divize paliv a maziv

U Trati 42, 100 00 Praha 10

Inspekční orgán typu A akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 4015

Inspekční zpráva č. 3439/2018

Laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků			
Zakazník:	Česká obchodní inspekce ČR, Praha 2 Štěpánská 15	Číslo zakázky:	5280
Vzorek číslo:	28893	Způsob a datum odběru vzorku:	Pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98, 18.12.2018
Předmet inspekce:	LPG pro pohon	Zabezpečení vzorku:	Vzorek zabezpečen
Specifikace:	383/10/18/V		

LPg pro pohon ČSN EN 589 +A1 (2012)	Ukazatel jakosti	Jednotka	Zkušební metoda		Zjištěná hodnota AZL 1152.1 vzorek č. 28893	Hodnota specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN ISO 4259		Výsledek hodnocení
	Koroze na mědi 1 h/40 °C	stupeň	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	TRIDA1	93,5	88,8	71	Vyhovuje
	OC MM LPg	mg/kg	SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	15	NEGATIVNI	NEGATIVNI		Vyhovuje
	Síra	mg/kg	SOP 101 (ASTM D 6667 - LPg)					
	Sírovodík (kvalitativně)		SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)					
	Uhlovodíkové složení LPg	% m/m	SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)					
	- metan	% m/m			<0,1			Nehodnocen
	- propan + C2	% m/m			64,5			Nehodnocen
	- propen	% m/m			0,8			Nehodnocen
	- butan + C5	% m/m			5,0			Nehodnocen
	- isobutan	% m/m			19,2			Nehodnocen
	- buteny	% m/m			10,4			Nehodnocen
	- dieny	%mol/mol			0,1			Nehodnocen
	Zbytek po odpaření	mg/kg	SOP 119 (ČSN EN 15471)		22		74	Vyhovuje

Výsledek hodnocení: Ve zkoušených ukazatelích VYHOVUJE limitním hodnotám ČSN EN 589 +A1 (2012)

Laboratorní zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1.

- Vzorek odebral pracovník laboratoře SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1, podle SOP 98 - Odběr vzorků plyných a zkapalněných paliv
- Inspekční činnost (vyhodnocení výsledků) provedena podle SLP 4.1 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.

Datum ukončení inspekce a vydání zprávy: 20.12.2018

Inspekční činnost provedl: Hana Kramoljšová

Inspekční zprávu schválil: Bc. Jan Špinka, vedoucí inspekčního orgánu



Dokument je možno bez souhlasu inspekčního orgánu SGS Czech Republic, s.r.o. kopírovat pouze vcelku a vztahuje se pouze na uvedené zkoušené vzorky paliv.

SGS Czech Republic, s.r.o., IČ: 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993

Všechny služby členů skupiny SGS jsou poskytovány v souladu s příslušnými podmínkami pro poskytování služeb SGS, které jsou dostupné na <http://www.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx>.