

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický
Jižní 870/2, Hradec Králové
email: hradek@coi.cz, datová schránka:
43pdzwa, tel.: +420 495 057 170

Identifikační kód

271904160506202

PROTOKOL O KONTROLE

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, byla vykonána kontrola, z níž se pořizuje následující protokol:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: HUNSGAS s.r.o.
IČO: 25277715
Sídlo: Franzova 125, Brno, 61400
Název dotčené provozovny, adresa: ČS LPG, 5. května 917, Heřmanův Městec, 53803
Datum a čas šetření: 16.4.2019 13:00 - 7.5.2019 13:30

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Milan Jaroš

číslo průkazu: 005062


Předmět kontroly a zmocňovací ustanovení:

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, pravomoc dle § 7 odst. 2 písm. a), písm. b) a písm. c),
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pravomoc dle § 23 odst. 1, odst. 12, odst. 13 a odst. 14

První kontrolní úkon: dne: 16.04.2019
§5 odst. 2 a) zák. o kontrole - Předložení průkazu nebo pověření ke kontrole

Poslední kontrolní úkon: dne: 07.05.2019

Výsledek rozboru


za ČOI - podpisy

07.05.2019

1

osoba přítomná kontrole - podpis

Kontrolní zjištění:

Předmět kontroly a zmocňovací ustanovení: zákon č. 311/2006 Sb. v platném znění, zákon č. 64/1986 Sb. v platném znění.

Seznámení s výsledky rozborů odebraných vzorků LPG

Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen "kontrolní řád"), zákona č. 311/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 133/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů byl proveden odběr vzorků LPG za účelem posouzení jakosti a bezpečnosti. Odběr byl proveden dle článku ČSN ISO 4257 zkapalněné ropné plyny vzorkování.

Odběru vzorků se účastnila: Jarmila Kabeláčová

Postavení u kontrolované osoby: obsluha čerpací stanice

Odběr vzorků byl proveden do dvou tlakových nádob, jedna část určena pro vlastní rozbor, druhá část – retenční bude uschována ve skladě plyných paliv ve smluvní akreditované laboratoři SGS Czech Republic s.r.o., Praha a v případě nevyhovujících výsledků bude použita pro ověřovací rozbor.

Vlastní odběr provedl pracovník akreditované laboratoře SGS Czech Republic s.r.o.

Po vlastním odběru, přímo ze zásobníku přes výdejní pistoli a propojovací tlakovou hadici či kovové potrubí do vzorkovnic z nerezové oceli, byly vzorkovnice uzavřeny, provedena kontrola plynotěsnosti a byly označeny identifikačním štítkem s pořadovým číslem vzorku.

V rámci efektivního a hospodárného vynakládání prostředků souvisejících s vrácením odebraných vzorků motorových paliv hodnocených jako vyhovující, a dále s přihlédnutím k charakteristice a specifikaci vzorků, nebudou kontrolované osobě vyhovující vzorky vráceny. Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), nárok na plnou náhradu vyhovujících vzorků.

Výsledek rozboru:

Odebrané vzorky LPG (109/27/19/V) **vyhověly** příslušným normám. Inspekční zpráva je přiložena jako příloha tohoto kontrolního protokolu.

Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb. právo podat písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu na adresu uvedenou v záhlaví tohoto Protokolu o kontrole.

Přílohy:

1. Inspekční zpráva č. 1045/2019

.....
za ČOI - podpisy

07.05.2019

2

.....
osoba přítomná kontrole - podpis

Inspekční zpráva č. 1045/2019


Laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků	
Zákazník:	Česká obchodní inspekce ČR, Praha 2 Štěpánská 15
Vzorek číslo:	33092
Předmět inspekce:	LPG pro pohon
Specifikace:	109/27/19N
Číslo zakázky: 5280	
Pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98, 16.04.2019	
Vzorek zapečetěn	

Ukazatel jakosti	Jednotka	Zkušební metoda	Zjištěná hodnota AZL 1152.1 vzorek č. 33092	Hodnota specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2 min. max.	Výsledek hodnocení
Koroze na mědi 1 h/40 °C	stupeň	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	TRIDA1	TRIDA1	Vyhovuje
OC MM LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	92,4	89,0	Vyhovuje
Síra	mg/kg	SOP 101 (ASTM D 6667 - LPG)	5,9	71	Vyhovuje
Sírovodík (kvalitativně)		SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	Vyhovuje
Uhlovodíkové složení LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)			
- methan	% m/m		<0,1		Nehodnocen
- propan + C2	% m/m		48,4		Nehodnocen
- propen	% m/m		0,7		Nehodnocen
- butan + C5	% m/m		29,0		Nehodnocen
- isobutan	% m/m		13,5		Nehodnocen
- buteny	% m/m		8,3		Nehodnocen
- dieny	% m/m		<0,1	1,6	Vyhovuje
Zbytek po odpaření	mg/kg	SOP 119 (ČSN EN 15471)	27	74	Vyhovuje

Výsledek hodnocení: Ve zkoušených ukazatelích **VYHOVUJE** limitním hodnotám ČSN EN 589 +A1 (2012)

Laboratorní zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1.
• Vzorek odebral pracovník laboratoře SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1, podle SOP 98 - Odběr vzorků plyných a zkapalněných paliv
Inspekční činnost (vyhodnocení výsledků) provedena podle SIP 4.1 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.

Datum ukončení inspekce a vydání zprávy: 18.04.2019
Inspekční činnost provedl: Kateřina Libalová
Inspekční zprávu schválil: Bc. Jan Špinka, vedoucí inspekčního orgánu



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **118441661-120093-190507143823**, skládající se z **8** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **ZDĚNKA RAKAŠOVÁ**

Vystavil: **Česká obchodní inspekce**

Pracoviště: **Inspektorát Královéhradecký a Pardubický**

V Praze dne 07.05.2019



118441661-120093-190507143823